



PAYPER

HIGH VISIBILITY MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND INFORMATION

ART. DOCKYARD




IMPORTED BY INDUSTRIAL WEAR S.R.L.
A SOCIO UNICO – Via Benito Partisani, 1
47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italia
WWW.PAYERWEAR.COM



PAYPER

HIGH VISIBILITY MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND INFORMATION

ART. DOCKYARD



IMPORTED BY INDUSTRIAL WEAR S.R.L.
A SOCIO UNICO – Via Benito Partisani, 1
47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italia
WWW.PAYERWEAR.COM



Leggere attentamente le istruzioni prima di usare prodotti per la sicurezza. Consultare il responsabile della sicurezza o superiore riguardo gli indumenti adatti ad esigenze di lavoro specifiche. Conservare con cura queste istruzioni in modo da poterle consultare in qualunque momento.



Fare riferimento all'etichetta dell'indumento per informazioni sulle normative corrispondenti. Tutti questi indumenti sono conformi al Regolamento (UE) 2016/425

CAT. II

EN ISO 13688:2013

Vestuario di protezione (vedi etichetta).
Requisiti generali: La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione.



EN ISO 13688:2013

- A = Altezza consigliata
- B = Giro torace suggerito
- C = Giro vita suggerito
- D = Misura interna della gamba suggerita

Taglia Disponibile e Scelta: La vestibilità per vita e torace deve essere riferita alla tabella taglie. Questi indumenti sono stati creati per garantire confort anche se indossati sopra ad altri indumenti.

**EN ISO 20471:2013+A1:2016 Abbigliamento ad alta visibilità.**

Gli indumenti oggetto della presente nota informativa sono conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale) e rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee e sono adatti per l'impiego sotto riportato; NON sono adatti per tutti gli impieghi non menzionati.

Indumento ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore. Indumento da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. La visibilità è data dal forte contrasto tra gli indumenti e lo sfondo dell'ambiente nel quale l'indumento è visto e dalla presenza di grandi aree di materiali ad alta visibilità. La **X** indica la classe:

	Visibilità	Area di materiale fluorescente	Area di materiale retroriflettente
Classe 1	Livello minimo	0,14 m ²	0,10 m ²
Classe 2	Livello intermedio	0,50 m ²	0,13 m ²
Classe 3	Livello alto	0,80 m ²	0,20 m ²

Contenuto etichetta: Fare riferimento all'etichetta dell'indumento per ulteriori dettagli.

Limitazione d'uso (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Indossare sempre l'indumento allacciato. Tenerlo pulito: se le proprietà di alta visibilità di questo indumento venissero compromesse, sporcate o contaminate, sostituirne l'indumento con uno nuovo. Questo indumento è adatto ad essere utilizzato durante una giornata lavorativa e non è destinato a sostituire indumenti protettivi come mutagene che possono interessare avversamente la salute in qualunque altro senso. Nessuna reazione allergica dovuta al contatto della pelle con questo indumento è conosciuta. Non tentare di riparare gli indumenti danneggiati. I vestiti non dovrebbero essere alterati con etichette o marchi supplementari. Gli indumenti dovrebbero soltanto essere usati per il loro utilizzo specifico.

Prestazioni per EN 343:2019

Esistono 4 classi per la Resistenza alla Penetrazione dell'Acqua «WP» e 4 classi per la Resistenza al Vapore Acquoso «Ret». La classe 4 è la classe più alta e l'indumento risulta essere più resistente e più traspirabile della classe 3. Per esempio «WP» classe 3 ha una resistenza alla penetrazione dell'acqua ≥ 13000 Pa. «Ret» classe 1 ha un valore > 40 mPa/W. L'uso continuativo del DP1 dipende principalmente dalla Resistenza al Vapore Acquoso, dalla temperatura dell'ambiente circostante e dal tipo di attività svolta durante l'orario lavorativo. Secondo la norma EN 343:2019 questo DP1 è di classe 3/1. «X» si riferisce al test opzionale di impatto con goccioline ad alta energia (rain tower) su capo finito. «X» indica che il capo non è stato testato. Se seguito alcuni consigli non vincolanti suggeriscono un tempo espresso in minuti per l'utilizzo continuativo del DP1.

Temperatura ambiente di circa 25°C, tempo di utilizzo MAX 60'

Temperatura ambiente di circa 20°C, tempo di utilizzo MAX 75'

Temperatura ambiente di circa 15°C, tempo di utilizzo MAX 100'

Temperatura ambiente di circa 10°C, tempo di utilizzo MAX 240'

Temperatura ambiente di circa 5°C, nessun limite di tempo di utilizzo

Etichette lavaggio: Riferirsi all'etichetta dell'indumento per i particolari di lavaggio corrispondenti.

	Temp. Max 30°C		Non candeggiare		Asciugare appeso all'interno		Non stirare		Non pulire a secco
	Temp. Max 40°C		Non asciugare mediante tamburo rotativo		Asciugatura su superficie piatta all'ombra		Ferro da stirto tiepido		Pulire a secco
	Temp. Max 60°C		Asciugare mediante tamburo a bassa temperatura		Ferro da stirto caldo				

Il nastro o le etichette a riflessione catadiottrica non devono essere stirati!

Fare riferimento all'etichetta per il numero di lavaggi consigliato.

Il numero di lavaggi cui viene sottoposto l'indumento non è l'unico fattore di degrado dell'indumento. La vita dell'indumento dipende anche da tipo di utilizzo, pulizia, stoccaggio, ecc. Gli indumenti dovrebbero essere sostituiti quando non possono più garantire i livelli di protezione ottimali, es.: 1. il massimo numero di lavaggi viene raggiunto; 2. il materiale risulta danneggiato consumato o strappato; 3. l'indice di riflettività è degradato.

Avvertimenti: Se presenti, visiera e cappuccio possono essere di protezione.

Stoccaggio: Non riporre gli indumenti in posti soggetti a luce solare diretta. Mantenere i capi in luoghi asciutti e puliti.

Postvendita: Il fornitore non sarà responsabile per indumenti cui le etichette siano state ignorate deturate o rimosse.

Smaltimento: Se l'indumento non è mai stato contaminato con sostanze o prodotti particolari, può essere smaltito come normale rifiuto tessile altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.



Для гарантування безпеки уважно прочитайте інструкції, перш ніж користуватися виробами. Проконсультуйтесь з особою, відповідальною за безпеку, або зі своїм керівником стосовно однієї, якій відповідає специфічним робочим вимогам. Акуратно зберігайте ці інструкції, щоб ними можна було скористатися у будь-який момент.



Ярлик одягу містить інформацію щодо відповідних нормативів. Весь цей одяг відповідає вимогам Регламенту (UE) 2016/425. КАТ II

EN ISO 13688:2013

Захисний одяг (див. ярлик).

Загальні вимоги: стандарт визначає загальні вимоги до характеристик ергономіки, безпеки, позначення розміру, старіння, сумісності та маркування захисного одягу.



EN ISO 13688:2013

- A = Рекомендованна висота
- B = Рекомендований обхват грудей
- C = Рекомендований обхват талії
- D = Рекомендований внутрішній розмір взуття

Наявний розмір і сорт: Силует для талії та грудей повинен відповісти даним таблиці розмірів.

Одяг одягу зі створеними для забезпечення комфорту, наявність за умов надання зверхи на іншій одязі.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Одяг з підвищеною видимості.

Одяг, описаній у цій інформаційній записці, відповідає класовим вимогам щодо охорони праці та технології безпеки Регламенту (ЄС) 2016/425 (Європейський регламент щодо засобів індивідуального захисту) та технічним характеристикам встановленим у Європейських стандартах. Цей одяг придатний до зазначеного виду використання, які не відповідають для видів використання, які не вказані в цьому одязі.

Одяг підвищеної видимості, здатний вказувати на присутність користувача. Цей одяг слід носити у умовах низької видимості при денному освітленні та відсутності автівок, фар у темну пору доби. Видимість забезпечується при силуміні контрастом між одягом та заднім фоном ділянок з високою видимістю. **X** вказує на клас:

	Видимість	Площа флуоресцентного матеріалу	Площа силумінівого матеріалу
Клас 1	Мінімальний рівень	0,14 m ²	0,10 m ²
Клас 2	Середній рівень	0,50 m ²	0,13 m ²
Клас 3	Високий рівень	0,80 m ²	0,20 m ²

Зміст ярника: Ярлик одягу містить додаткову інформацію.

(EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Слід використовувати завжди застебуний одяг. Слід підтримувати чистоту одягу. Якщо властивості високої видимості цього одягу буде погромче або порушене або внаслідок його збудження тощо, слід замінити його новим одягом. Цей одяг підходить для використання впродовж всього робочого дня і не містить токсичних, канцерогенічних та мутагенних речовин, які можуть негативно вплинути на здоров'я в будь-яку іншу меншість. Не відомо про жодний випадок алергічної реакції, викликаної контактним зусиллям шкіри з цим одягом. Не намагатися пологати пошкодженій одяг. Одяг слід використовувати лише для передбаченого застосування.

Характеристики для стандарту EN 343:2019

Існує 4 класи для опору проникненню води «WP» та 4 класи для опору дифузії водяної пари «Ret». Клас 4 є найвищим, однак цю висоту є більш стиским та дешевішим відносно класу 3. Наприклад, «WP» клас 3 має максимальну проникнення ≈ 13 000 Pa. «Ret» клас 1 має ефективність ≈ 40 mPa·Pa. Тривалість використання ЗІЗ залежить головним чином від опору дифузії водяної пари. Температури навколошного середовища та типу діяльності, що здійснюється протягом робочого часу. Відповідно до стандарту EN 343:2019 цілі 31 належать до класу 3/1. «X» стосується додаткового тесту на удар краєм на поверхні.

EN 343:2019

3 Нижче наведені дати орієнтовні показники часу (відображені у хвилинах) постійного використання ЗІЗ.

1 Температура навколошного середовища близько 25°C, час використання макс. 60 хвилин

1 Температура навколошного середовища близько 20°C, час використання макс. 75 хвилин

1 Температура навколошного середовища близько 15°C, час використання макс. 100 хвилин

1 Температура навколошного середовища близько 10°C, час використання макс. 240 хвилин

1 Температура навколошного середовища близько 5°C, жодних обмежень щодо часу використання

Ярлики для прання/праування: Див. на ярлику одягу відповідні деталі прання/праування.

Макс. температура 30°C

Макс. температура 40°C

Макс. температура 60°C

Не відбілювати Сушити в пріміщенні зі створеними для зберігання вологи

Не сушити в обертовому барабані Сушити у барабані при низькій температурі

Не спід прасувати стірку або ярлики з катадроптичним відображенням.

Див. на ярлику інформацію щодо кількості рекомендованих циклів прання. Кількість циклів прання для одягу не є єдиним фактором пускання одягу. Тривалість використання одягу залежить від специфіки його застосування, очищення, зберігання тощо. Одяг слід замінити, якщо він більше не може гарантувати оптимальні рівні захисту, наприклад, 1. досягнуто максимальну кількість циклів прання. 2. Матеріал пошкоджений, знущаний або порваний. 3. Кофіцієнт виділення світла знижений.

Попередження: за наявність, козирок і капюшон можуть виконувати захисні функції.

Зберігання: Не залишайте одяг у місцях під прямим сонячним промінням. Зберігайте речі у сухих і чистих приміщеннях.

Послуговдання обслуговування: Постачальник не буде нести відповідальність за одяг, ярлики якого були інервовані, засновані або знати.

Утилізація: Якщо одяг ніколи не забруднювався певними речовинами або продуктами, він може бути утилізований згідно з нормами, що діють для звичайних текстильних відходів, в іншому випадку слід додержуватися законодавчих вимог, що діють для спеціальних відходів.

Notified Body no. 0493 - CENTEXBEL
Technologiepark 7 - BE 9052 Gent - Belgium

Nota. La Dichiarazione di Conformità UE È scaricabile dal sito web www.payperwear.com



Güvenlik nedeniyle ürünlere kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun. Özel iş ihtiyaçlarına uygun olan elbiseler ile güvenli sorumlusuna veya amirinize danişin. Bu talimatları, her zaman danışılabilirlik için titizlikle saklayın.



İlgili yönetmelikler hakkında bilgiler için elbiselen etiketine bakın.
Tüm bu elbiseler, 2016/425 sayılı (AB) Tüzüğüne uygundur
KAT II

EN ISO 13688:2013

Koruyucu elbise (etekte bakın).

Genel gereklilikler: Standart, koruyucu kıyafetlerin ergonomisi, zararlılığı, beden büyüğlüğü, eksimesi, uyumlulığı ve işaretleri konusunda genel performans gerekliliklerini belli olur.



EN ISO 13688:2013

- A = Tavsiye edilen genişlik
- B = Önerilen göğüs ölçüsü
- C = Önerilen bel ölçüsü
- D = Önerilen iç bacak ölçüsü

Mevcut Beden ve Seçim: Bel ve göğüs ölçüsü için beden tablosuna bakılmalıdır. Bu elbiseler, başka kıyafetlerin üzerine giyilse bile rahatlık sağlanmak için üretilmiştir.



EN ISO 20471:2013+A1:2016

X simifi etdektedir:

	Görenürlik	Floresan malzemeden oluşan alan	Geri yansıtıcı malzemeden oluşan alan
Sınıf 1	Minimum seviye	0,14 m ²	0,10 m ²
Sınıf 2	Orta seviye	0,50 m ²	0,13 m ²
Sınıf 3	Yüksek seviye	0,80 m ²	0,20 m ²

Etket İçeriği: Daha fazla bilgi için elbiselen etiketine bakın.

Kullanılan sınırlandırmalar: (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Daima bağlı elbiseler giyn. Temiz tutun. Bu elbiselen reflektörler uyarıcı özellikleri zayıflatır, kırılmaz veya lekelememis ise, elbiseye yenisiyle değiştirin. Bu elbise tüm işin güney boynucu kollarını yugurdu ve herhangi bir aracın sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Toksus, kanserogen ve mutajenik maddeler içermez. Çubuk elbise ile temas etmesine bağlı hiçbir alegik reaksiyonu bilinmemektedir. Zarar görmüş elbiseler onarımıya çalışılmayın. Giyisiler ekstrakt etiket veya markalar eklenkenin deş岐lik yapılmamalıdır. Elbiseler, yalnızca özel kollarına yönelik olarak giyilmelidir.

EN 343:2019 Performansı.

Su Geçirgenlik: Direnci "WP" ve Su Buharı Direnci "Ret" için 4'er sınıfı mevcuttur. Sınıf 4 en yüksek sınıftır ve bu elbise, sınıf 3'den daha dayanıklı ve daha nefes alabilen özellik sahibidir. Örneğin sınıf 3 "WP", 13000 Pa ya da daha fazla su geçirgenliği direnenin sınıfı Sınıf 4 "Ret", 40 Pa/m² değerinden daha fazla su geçirgenliği KKD'si ile kullanan Su Buharı Direnci ortasında dayanıklılık ve dayanıklılıkla birlikte saçılmıştır. Yürekten türkülerdeki faaliyet tipe göre değişiklik gösterir. EN 343:2019 standartında göre KKD sınıfı 3'ün 1/10' dir. "X" hazır giysiler üzerinde yüksek enerjili damalarla vapur opsiyonel darbe testi (rain tower) anlamına gelir. "X" giysiler test edildiğinde gösterir. Aşağıda KKD'nın sürekli kullanımın bir kırıka bağılılığını olduğu öne sürülmür. Bu öneriler, farklı cinslere göre farklılık gösterir. Yaklaşık 25°C sıcaklık ortamında MAKS. 60 dk kullanım süresi. Yaklaşık 20°C sıcaklık ortamında MAKS. 75 dk kullanım süresi. Yaklaşık 15°C sıcaklık ortamında MAKS. 100 dk kullanım süresi. Yaklaşık 10°C sıcaklık ortamında MAKS. 240 dk kullanım süresi. Yaklaşık 5°C sıcaklık ortamında kullanım süresinde sınırlama yoktur.

Yıkama etiketleri: İlgili yıkama detayları için elbiselen etiketine bakın.

Maks. Sıcak 30°C	Camarsı suyu kullanmayın	İçerde asarak kurutun	Ütülemeyin	Kuru temizleme yapmayın
Maks. Sıcak 40°C	Döner tamburla kurutmayın	Gölgede düz yüzey üzerinde kurutma	İkkı ütüleyin	Kuru temizleme yapın
Maks. Sıcak 60°C	Düşük sıcaklıkta tamburla kurutun		Sicak ütüleyin	

Katadioptrik yansımaları serit veya etiketler titulenmemelidir.

Önerilen yıkama sırası için etikete bakın.

Elbiselerin maruz kaldığı yıkama sırası, elbiselen ypranmasına neden olan tek faktör değildir.

Elbiselerin kullanım ömrü kullanım türüne, temizlikle, saklama vb. bağlıdır.

Elbiseler, optimum koruma seviyelerini artıksı garantili edemedikleri zaman yenilenmemelidir, örn. 1. Maksumum yıkama sayısına ulaşılmış. 2. Malzeme hasarı, ypramış veya yırtılmış. 3. Yansıma oranı azalmış.

Uyarı: varsa, siperlik ve sapka koruyucu olabilir.

Satış şartı: Elbiselerin doğrudan güneş ışığına maruz kalan yerlere koymayın. Ürünleri kuru ve temiz ve yumuşak bir şekilde saklayın.

Postvendita: Tedarikçi firma, etiketleri dikkate alınmamış, zarar görmüş veya çıraklımış elbiselerden sorumlu olmayacağı.

Bertaraf etme: Elbise hiçbir şekilde belirli maddeler veya ürünlerine kırılmamışsa, özel atıklar için yürürlükte olan mevzuat koşullarına uygun olarak normal test teknikleri gibi bertaraf edilebilir.



اقرأ التعليمات بعناية قبل استخدام المنتجات حفاظاً على السلامة. قم باستشارة مدير السلامة أو مشرك بشأن الممارسات المناسبة لاحتياجات العمل المحددة، احتفظ بهذه المعلومات بعناية حتى يمكنك الرجوع إليها في أي وقت.



يرجى الرجوع إلى ملصقات الملابس للحصول على معلومات حول الوازع ذات الصلة. جميع هذه الملابس متغيرة مع اللائحة (EU) 2016/425
II الفئة

- = الزانق الموصى به
- = لف الماء الموصى بها
- = هذه الممارسة المقترنة
- = قياس الداخلي المقترن للساق

المقاس المتاحة والاختيار: بالنسبة إلى ملء الماء الموصى به عند ترتيبها على الملابس الأخرى، صنعت هذه الملابس لتناسب أحجام الملابس الأخرى.

ملبس عالي الوضوح: الملابس التي تطهّرها على توفير شارة سريرية لوجو الماركة

الروزوة: أي جاهز نسخه الماء التي يجري فيها الماء الماء على طرف ضبط

شيفر X إلى اليمين: يشير إلى ملء الماء الموصى به على الصفة التي يجري فيها الماء الماء على طرف ضبط

ملبس عالي الوضوح: ملابس عالية الوضوح

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسيعها على طرف ضبط

الملبس الذي يطهّرها على توسي

UPUTSTVA I INFORMACIJE PROIZVODAČAE

Pažljivo pročitajte uputstva pre korišćenja proizvoda iz bezbednosnih razloga. Obratite se osobama odgovornim za bezbednost ili nadležnim u vezi sa odgovarajućom odećom za izvršavanje posla. Pažljivo sačuvajte ova uputstva da biste u svakom trenutku mogli da ih prverite po potrebi.



Pogledajte etiketu na odeći da biste videli informacije o primenljivim propisima. Ova odeća je usaglašena sa direktivom (EU) 2016/425.

KAT II

EN ISO 13688:2013

Zaštita odreća (pogledajte etiketu).

Opšti zahtevi: Standard utvrđuje opšte zahteve performanse za ergonomiju, neškodljivost, označavanje veličine, trajanje, kompatibilnost i obezbeđivanje zaštite odeće.



EN ISO 13688:2013

- A = Preprućena visina
- B = Preprućeni obim grudi
- C = Preprućeni obim struka
- D = Preprućeno unutrašnje merenje noge

Dostupne veličine i izbor: Nosivost oko struka i grudi mora da se prveri u tabeli sa veličinama. Ova odeća je dizajnirana tako da osigura komfor iako se nosi preko druge odeće.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Odeća visokog stepena vidljivosti.

Oprema obuhvaćena ovom informativnom napomenom u skladu je sa osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 (Evropska uredba o lječničkoj opremi i zadovoljava tehničke uslove obuhvaćene evropskim standardima te je prikladna za upotrebu navedenom u nastavku: NJUJE prikladna za sve namene koje nisu navedene. Oprema visokog stepena vidljivosti koji vidno ukazuje na prisutnost rukovaoca. Oprema za nošenje u uslovima slike blage vidljivosti u bilo kojoj situaciji dnevne svetlosti i svetlosti prednjih svetala vozila u tamni. Vidljivost se omogućuju snažnim kontrastom između opreme i pozadine okruženja u kojem je oprema vidljiva te prisutnosti velikih podrijetla materijala visokog stepena vidljivosti.

Slovom X označava se klasa:

	Vidljivost	Područje fluorescentnog materijala	Područje retro-reflektujućeg materijala
Klasa 1	Najniži nivo	0,14 m ²	0,10 m ²
Klasa 2	Srednji nivo	0,13 m ²	
Klasa 3	Visok nivo	0,80 m ²	0,20 m ²

Sadržaj etikete: Pogledajte etiketu na odeći za više informacija.

Ograničenje upotrebe (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Odeću nosite uvek zakopčanu. Odzrađujte ga čistim. Ako se svojstva visoke vidljivosti naruše, ispravljaju ili kontaminiraju, zamenite odeću novom. Ova odeća je namenjena za korišćenje tokom rednog radnog vremena i nije zaštita otrovne, kancerogenice i mutagenice supstance koje mogu na bilo koji način da učinju na zdravlje. Nije poznata nijedna alergijska reakcija kože usled kontakt sa ovom odećom. Ne pokusavajte da popravite oštećenu odeću. Odeća ne sme da se izmeni dodatnim etiketama ili markama. Odeća sma da se koristi samo za predviđenu namenu.

Svojstva prema standardu EN 343:2019

Poštoje 4 klase za otpornost na vodenju vode, "WP" i 4 klase za otpornost na vodenju paru, "Ret". Klasa 4 je najviša klasa i odevni predmet je otporan na vodu do 13 000 Pa. "Ret" klasa 1 ima vidljivost > 40 m²/W. Kontinuirana upotreba LZO zavisi primarno od otpornosti na vodenju paru, temperaturu okoline i vrste aktivnosti koja se izvršava tokom radnog vremena. U skladu sa standardom EN 343:2019 ovaz LZO pripada klasi 3/1. Znakom 'X' se označava dodatno ispitivanje učinka kapljica visoke energije (kišni toran) na odevni predmet u završnom obliku. Znakom 'X' se označava da odevni predmet nije ispitani. U nastavku se neobavezujućim preporukama predlaže vreme izraženo u minutama za kontinuiranu upotrebu LZO.

Temperatura okoline od otprilike 25 °C, vreme upotrebe MAKS. 60'

Temperatura okoline od otprilike 20 °C, vreme upotrebe MAKS. 75'

Temperatura okoline od otprilike 15 °C, vreme upotrebe MAKS. 100'

Temperatura okoline od otprilike 10 °C, vreme upotrebe MAKS. 240'

Temperatura okoline od otprilike 5 °C, nema ograničenja vremena upotrebe

EN 343:2019 Etiketa za pranje: Pogledajte etiketu odeće za posebnu odgovarajuću uputstva za pranje.

Maks. temp 30°C	Ne izbeljivati	Sušenje kačenjem u zatvorenom	Ne peglati	Ne može se hemijski čistiti
Maks. temp 40°C	Ne sušiti u mašini za sušenje	Sušenje na ravnoj površini u hladu	Peglanje, niska temperatura	Hemijsko čišćenje
Maks. temp 60°C	Mašina za sušenje, niska temperatura		Peglanje, srednja temperatura	

Traka i etikete sa katadiptičkom refleksijom ne smiju da se poglaju.

Pogledajte etiketu za preporučeni broj pranja.

Broj pranja kojima se odeća podvrne nije jedini faktor degradacije odeće.

Rok trajanja odeće zavisi od tipa korišćenja, čišćenja, sklađaštva i slično. Odeća mora da se zameni kada više ne garantuje optimalni nivo zaštite, tj. 1. Kada se dostigne maksimalni broj pranja. 2. Kada se materijal ošteći, istroši ili popreči. 3. Kada opadne indeks refleksije.

Upozorenje: ako su dostupni, mogu da se koriste vizir i šlem za zaštitu.

Sklađaštje: Ne sklađašte odeću na mestima sa direktnom sunčevom svetlošću. Čuvajte odeću na suvom i čistom mestu.

Nakon prodaje: Proizvođač nije odgovoran za odeću čije su etikete zamenarene, oštećene ili uklonjene.

Odlaganje: Ako odeća nikada nije kontamnirana posebnim supstancama ili proizvodima, može se odložiti kao običan tekstilni otpad, inače se odlaze u skladu sa važećim zakonskim propisima za posebni otpad.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Прочетете внимателно инструкциите за безбедnost predi da izpolзвате продуктите. Консултирайте се с ръководителя по безопасност или по-стари ръководител относно облеклото, отговоряще на изискванията за конкретната работа. Съхранявайте грижливо тези инструкции, за да можете да погрешите спротивни в тях във всеки момент.



Направете спротивна с етикетата на облеклото за информация съгласно съответните нормативни разпоредби. Това облекло съответства на Регламент (ЕС) №2016/425

KAT II



Pogledajte etiketu na odeći da biste videli informacije o primenljivim propisima. Ova odeća je usaglašena sa direktivom (EU) 2016/425.

KAT II

EN ISO 13688:2013

Zaštita odreća (pogledajte etiketu).

Opšti zahtevi: Standard utvrđuje opšte zahteve performanse za ergonomiju, neškodljivost, označavanje veličine, trajanje, kompatibilnost i obezbeđivanje zaštite odeće.



EN ISO 13688:2013

- A = Preprućena visina
- B = Preprućeni obim grudi
- C = Preprućeni obim struka
- D = Preprućeno unutrašnje merenje noge

Dostupne veličine i izbor: Nosivost oko struka i grudi mora da se prveri u tabeli sa veličinama. Ova odeća je dizajnirana tako da osigura komfort iako se nosi preko druge odeće.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Odeća visokog stepena vidljivosti.

Oprema obuhvaćena ovom informativnom napomenom u skladu je sa osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 (Evropska uredba o lječničkoj opremi i zadovoljava tehničke uslove obuhvaćene evropskim standardima te je prikladna za upotrebu navedenom u nastavku: NJUJE prikladna za sve namene koje nisu navedene. Oprema visokog stepena vidljivosti koji vidno ukazuje na prisutnost rukovaoca. Oprema za nošenje u uslovima slike blage vidljivosti u bilo kojoj situaciji dnevne svetlosti i svetlosti prednjih svetala vozila u tamni. Vidljivost se omogućuju snažnim kontrastom između opreme i pozadine okruženja u kojem je oprema vidljiva te prisutnosti velikih podrijetla materijala visokog stepena vidljivosti.

Slovom X označava se klasa:

	Vidljivost	Područje fluorescentnog materijala	Područje retro-reflektujućeg materijala
Klasa 1	Najniži nivo	0,14 m ²	0,10 m ²
Klasa 2	Srednji nivo	0,13 m ²	
Klasa 3	Visok nivo	0,80 m ²	0,20 m ²

Sadržaj etikete: Pogledajte etiketu na odeći za više informacija.

Ograničenje upotrebe (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Odeću nosite uvek zakopčanu. Odzrađujte ga čistim. Ako se svojstva visoke vidljivosti naruše, ispravljaju ili kontaminiraju, zamenite odeću novom. Ova odeća je namenjena za korišćenje tokom rednog radnog vremena i nije zaštita otrovne, kancerogenice i mutagenice supstance koje mogu na bilo koji način da učinju na zdravlje. Nije poznata nijedna alergijska reakcija kože usled kontakt sa ovom odećom. Ne pokusavajte da popravite oštećenu odeću. Odeća ne sme da se izmeni dodatnim etiketama ili markama. Odeća sma da se koristi samo za predviđenu namenu.

EN 343:2019 Etiketa za pranje: Pogledajte etiketu odeće za posebnu odgovarajuću uputstva za pranje.

Maks. temp 30°C	Ne izbeljivati	Sušenje kačenjem u zatvorenom	Ne peglati	Ne može se hemijski čistiti
Maks. temp 40°C	Ne sušiti u mašini za sušenje	Sušenje na ravnoj površini u hladu	Peglanje, niska temperatura	Hemijsko čišćenje
Maks. temp 60°C	Mašina za sušenje, niska temperatura		Peglanje, srednja temperatura	

EN 343:2019 Etiketa za pranje: Pogledajte etiketu odeće za posebnu odgovarajuću uputstva za pranje.

Maks. temp 30°C	Ne izbeljivati	Sušenje kačenjem u zatvorenom	Ne peglati	Ne može se hemijski čistiti
Maks. temp 40°C	Ne sušiti u mašini za sušenje	Sušenje na ravnoj površini u hladu	Peglanje, niska temperatura	Hemijsko čišćenje
Maks. temp 60°C	Mašina za sušenje, niska temperatura		Peglanje, srednja temperatura	

Traka i etikete sa katadiptičkom refleksijom ne smiju da se poglaju.

Pogledajte etiketu za preporučeni broj pranja.

Broj pranja kojima se odeća podvrne nije jedini faktor degradacije odeće.

Rok trajanja odeće zavisi od tipa korišćenja, čišćenja, sklađaštva i slično. Odeća mora da se zameni kada više ne garantuje optimalni nivo zaštite, tj. 1. Kada se dostigne maksimalni broj pranja. 2. Kada se materijal ošteći, istroši ili popreči. 3. Kada opadne indeks refleksije.

Upozorenje: ako su dostupni, mogu da se koriste vizir i šlem za zaštitu.

Sklađaštje: Ne sklađašte odeću na mestima sa direktnom sunčevom svetlošću. Čuvajte odeću na suvom i čistom mestu.


Nakon prodaje: Proizvođač nije odgovoran za odeću čije su etikete zamenarene, oštećene ili uklonjene.

Odlaganje: Ako odeća nikada nije kontamnirana posebnim supstancama ili proizvodima, može se odložiti kao običan tekstilni otpad, inače se odlaze u skladu sa važećim zakonskim propisima za posebni otpad.

ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Прочетете внимателно инструкциите за безбедност преди да използвате продуктите. Консултирайте се с ръководителя по безопасност или по-стари ръководител относно облеклото, отговоряще на изискванията за конкретната работа. Съхранявайте грижливо тези инструкции, за да можете да погрешите спротивни в тях във всеки момент.



Pogledajte etiketu na odeći da biste videli informacije o primenljivim propisima. Ova odećа je usaglašена sa direktivom (EU) 2016/425.

KAT II

EN ISO 13688:2013

Zaštita odreća (pogledajte etiketu).

Opšti zahtevi: Standard utvrđuje opšte zahteve performanse za ergonomiju, neškodljivost, označavanje veličine, trajanje, kompatibilnost i obezbeđivanje zaštite odeće.



EN ISO 13688:2013

- A = Preprućena visina
- B = Preprućeni obim grudi
- C = Preprućeni obim struka
- D = Preprućeno unutrašnje merenje noge

Dostupne veličine i izbor: Nosivost oko struka i grudi mora da se prveri u tabeli sa veličinama. Ova odećа je dizajnirana tako da osigura komfort iako se nosi preko druge odeће.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Odeća visokog stepena vidljivosti.

Oprema obuhvaćena ovom informativnom napomenom u skladu je sa osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtevima Uredbe (EU) 2016/425 (Evropska uredba o lječničkoj opremi i zadovoljava tehničke uslove obuhvaćene evropskim standardima te je prikladna za upotrebu navedenom u nastavku: NJUJE prikladna za sve namene koje nisu navedene. Oprema visokog stepena vidljivosti koji vidno ukazuje na prisutnost rukovaoca. Oprema za nošenje u uslovima slike blage vidljivosti u bilo kojoj situaciji dnevne svetlosti i svetlosti prednjih svetala vozila u tamni. Vidljivost se omogućuju snažnim kontrastom između opreme i pozadine okruženja u kojem je oprema vidljiva te prisutnosti velikih podrijetla materijala visokog stepena vidljivosti.

Slovom X označava se klasa:

	Vidljivost	Područje fluorescentnog materijala	Područje retro-reflektujućeg materijala
Klasa 1	Najniži nivo	0,14 m ²	0,10 m ²
Klasa 2	Srednji nivo	0,13 m ²	
Klasa 3	Visok nivo	0,80 m ²	0,20 m ²

Sadržaj etikete: Pogledajte etiketu na odeći za više informacija.

Ograničenje upotrebe (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Odeću nosite uvek zakopčanu. Odzrađujte ga čistim. Ako se svojstva visoke vidljivosti naruše, ispravljaju ili kontaminiraju, zamenite odeću novom. Ova odećа je namenjena za korišćenje tokom rednog radnog vremena i nije zaštita otrovne, kancerogenice i mutagenice supstance koje mogu na bilo koji način da učinju na zdravlje. Nije poznata nijedna alergijska reakcija kože usled kontakt sa ovom odećom. Ne pokusavajte da popravite oštećenu odeću. Odećа sma da se koristi samo za predviđenu namenu.

EN 343:2019 Etiketa za pranje: Pogledajte etiketu odeće za posebnu odgovarajuću uputstva za pranje.

Maks. temp 30°C	Ne izbeljivati	Sušenje kačenjem u zatvorenom	Ne peglati	Ne može se hemijski čistiti
Maks. temp 40°C	Ne sušiti u mašini za sušenje	Sušenje na ravnoj površini u hladu	Peglanje, niska temperatura	Hemijsko čišćenje
Maks. temp 60°C	Mašina za sušenje, niska temperatura		Peglanje, srednja temperatura	

EN 343:2019 Etiketa za pranje: Pogledajte etiketu odeće za posebnu odgovarajuću uputstva za pranje.

Maks. temp 30°C	Ne izbeljivati	Sušenje kačenjem u zatvorenom	Ne peglati	Ne može se hemijski čistiti
Maks. temp 40°C	Ne sušiti u mašini za sušenje	Sušenje na ravnoj površini u hladu	Peglanje, niska temperatura	Hemijsko čišćenje
Maks. temp 60°C	Mašina za sušenje, niska temperatura		Peglanje, srednja temperatura	

Traka i etikete sa katadiptičkom refleksijom ne smiju da se poglaju.

Pogledajte etiketu za preporučeni broj pranja.

Broj pranja kojima se odeća podvrne nije jedini faktor degradacije odeće.

Rok trajanja odeće zavisi od tipa korišćenja, čišćenja, sklađaštva i slično. Odeća mora da se zameni kada više ne garantuje optimalni nivo zaštite, tj. 1. Kada se dostigne maksimalni broj pranja. 2. Kada se materijal ošteći, istroši ili popreči. 3. Kada opadne indeks refleksije.

Upozorenje: ako su dostupni, mogu da se koriste vizir i šlem za zaštitu.

Sklađaštje: Ne sklađašte odeću na mestima sa direktnom sunčevom svetlošć



Paziživo pročitajte upute prije upotrebe sigurnosnih proizvoda. Obratite se menadžeru za sigurnost ili svom nadređenom u vezi s odjecom prikladnom za posebne radne zahtjeve. Čuvajte ove upute na sigurnom da biste ih po potrebi mogli pogledati kad god vam zatrebu.



Informacije o odgovarajućim standardima možete pronaći na etiketi odjevnog predmeta. Svi ovaj odjevni predmet su u skladu s regulacijom (EU) 2016/425.

KAT. II

EN ISO 13688:2013

Zaština odjeće (pogledajte etiketu).

Opšti zahtjevi: Ovom normom se utvrđuju opšti zahtjevi izvedbe za ergonomiju, bezopasnost, oznaku veličine, starenje, kompatibilnost i označavanje zaštitne odjeće.



EN ISO 13688:2013

- A = Preporučena visina
- B = Predloženi obim grudi
- C = Predloženi obim struka
- D = Predložena unutrašnja dužina noge

Dostupni veličini i izbor: Informacije o širini u području struka i grudi možete pronaći u tabeli veličina.

Ovi odjevni predmeti razlikuju se tako da su ugodni i kad se nose preko drugih odjevnih predmeta.

**EN ISO 20471:2013+A1:2016 Odjaka visokog stepena vidljivosti.**

Oprema obuhvaćena ovom informativnom napomenom u skladu je s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim uvjetima Uredbe (EU) 2016/425 (Evropska uredba o osobnoj zaštitnoj opremi) i zadovoljava tehničke uvjete obuhvaćene evropskim standardima te je prikladan za upotrebu navedenu u nastavku.

Opredjena visokog stepena vidljivosti koji vidno ukazuje na prisutnost rukovatelja. Oprema za nošenje u uvjetima slabe vidljivosti u bilo kojoj situaciji dnevne svjetlosti i svjetlosti prednjih svjetala vozila u tamni.

Vidljivost se omogućuje snažnim kontrastom između opreme i pozadine okruženja u kojem je oprema vidljiva te prisutnosti velikih područja materijala visokog stepena vidljivosti. Slovom X označuje se klasa:

Vidljivost	Područje fluorescentnog materijala	Područje retroreflektirajućeg materijala
Klasa 1 - Naranči nivo	0,14 m ²	0,10 m ²
Klasa 2 - Srednji nivo	0,50 m ²	0,13 m ²
Klasa 3 - Viški nivo	0,80 m ²	0,20 m ²

Sadržaj etikete: Dodatne informacije možete pronaći na etiketi odjevnog predmeta.

Ograničenja upotrebe (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Uvijek nosite zakopčan odjevni predmet. Držite ga u čistom stanju. Ako se elementi visoke vidljivosti ovog odjevnog predmeta oštete, uprijmu ih kontinuirano. Ako je odjevni predmet nov, ovaj odjevni predmet je prikladan za upotrebu tokom cijelog radnog dana i ne uzdrži afrike, kancerogene ni mutagene tvari koje mogu na bilo koji način škoditi zdravlju. Nisu poznate nikakve alergijske reakcije koje na kontaktu s ovim odjevnim predmetom. Ne pokusavajte povrapljati označene odjevne predmete. Ne smiju se vršiti izmjenje nad odjevnim predmetima dodatnim etiketama i oznakama. Odjevni predmeti trebaju se upotrebljavati samo u skladu s njihovom posebnom namjenom.

**Svojstva za normu EN 343:2019**

Postoje 4 klase za otpornost na prodiranje vode „WP“ i 4 klase za otpornost na vodenu paru „Ret“. Klasa 4 je najviša klasa i odjevni predmet je otporni i ima veću transpiraciju od klase 3.

Na primjer, „WP“ klasa 3 ima otpornost na prodiranje vode ≥ 13.000 Pa... „Ret“ klasa 1 ima vrijednost > 40 mPa/W. Kontinuirana upotreba LZO zavisi primarno od otpornosti na vodenu paru, temperature okoline i vrste aktivnosti koja se izvršava tokom radnog vremena. U skladu sa normom EN 343:2019 ova LZO pripada klasi 3/1. Znakom „X“ označava se dodatno testiranje učinka kapljica visoke energije (kišni toranj) na odjevni predmet u završnom obliku. Znakom „X“ označava se da odjevni predmet nije testiran.

U nastavku se neobavezujućim preporukama predlaže vrijeme izraženo u minutama za kontinuiranu upotrebu LZO.

Temperatura okoline od otprilike 25 °C, vrijeme upotrebe MAKS. 60'

Temperatura okoline od otprilike 20 °C, vrijeme upotrebe MAKS. 75'

Temperatura okoline od otprilike 15 °C, vrijeme upotrebe MAKS. 100'

Temperatura okoline od otprilike 10 °C, vrijeme upotrebe MAKS. 240'

Temperatura okoline od otprilike 5 °C, nema ograničenja vremena upotrebe

Etikete s informacijama za pranje: Odgovarajuće upute za pranje možete pronaći na etiketi odjevnog predmeta.

Maks. temp. 30 °C	Nemojte izbjeljivati	Sušite vješanjem u zatvorenom prostoru	Nemojte peglati	Nemojte hemijski čistiti
-------------------	----------------------	--	-----------------	--------------------------

Maks. temp. 40 °C	Nemojte sušiti u sušilici	Sušiti na ravnoj površini u sjeni	Pegljajte topлом pegлом	Hemijski čistiti
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------

Maks. temp. 60 °C	Sušite u sušilici na niskoj temperaturi	Pegljajte vrućom pegлом
-------------------	---	-------------------------

Nemojte peglati katadiopterske reflektirajuće trake i etikete.

Informacije o preporučenom broju pranja možete pronaći na etiketi.

Broj pranja odjevnog predmeta nije jedni faktori koji određuju njegovu propadanju.

Zivotni vijek odjevnog predmeta zavisi od vrste upotrebe, čistote, pohrane itd.

Odjevni predmeti trebaju se zamjeniti ako se više ne može garantirati optimalan nivo zaštite, npr. 1. Dostignut je maksimalan broj pranja. 2. Materijal je oštećen, istrošen ili pokidan. 3. Indeks reflektivnosti je smanjen.

Upozorenje: ako sadrže vizir i kapuljaci, oni mogu pružiti zaštitu.

Pohranja: Nemojte pohranjivati odjevne predmete na mjestima na kojima su izloženi direktnom sunčevom svjetlu. Cuvajte odjevne predmete na suhom i čistom mjestu.

Postprodajne usluge: Dobavljaju nije odgovoran za odjevne predmete čije su etikete zanemarene, umrljane ili uklonjene.

Zbrinjavanje: Ako se nikad nije dogodilo da se odjevni predmet kontaminiра sa posebnim materijala ili proizvodima, može se odložiti kao običan tekstilni otpad, inače se odaže u skladu sa važećim zakonskim propisima za posebni otpad.

Notified Body no. 0493 - CENTEXBEL

Technologiepark 7 - BE 9052 Gent - Belgium

Napomena. Izjavu o usklađenosti EU-a možete preuzeti na web lokaciji www.payperwear.com



Lekoni me kujdes udhëzimet përparrë se të përdorin produkte te siguri. Këshillloheni me menaxherin e sigurisë ose erporin tuaj në lidhje me rrobat e përshtatshme sipas kërkesave specifike të punës. Rujani këto udhëzime me kujdes në mënyrë që të mund t'u referoheni në çdo kohë.



Riferojuni etikets së veshjes pë informacione rreth standardeve korresponduese. Të gjitha këto veshje janë në përpurtje me Rreguloren (BE) 2016/425. KAT. II

EN ISO 13688:2013

Veshje mbrojtëse (shih etiketën).

Kërkesat e përgjithshme: Standardi specifikon kërkesat e përgjithshme të performancës për ergonomi, padëmëshinë, përcaktimi i madhësise, vjetrimin, përpurtshmerin dhe markimin e veshjes mbrojtëse.



- A = Gjatësia e rekonduar
- B = Perimetri i sugjeruar i krahorit
- C = Perimetri i sugjeruar i bellit
- D = Matja e sugjeruar e brendshme e këmbës

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Veshje me dhukshmeri të lartë.

Veshjet në këtë shënim informativ janë në përpurtje me kërkeshat thelbësore të shëndetit dhe të sigurisë të Regulloreve (BE) 2016/425 (Rregullore evropiane për pajisjet e mbrojtës individuale). Ato përkohë me specifikat që kanë normat evropiane die janë përshtatshme për t'u përdorur si më poshtë; NUK janë të përshtatshme për çdo përdorim që nuk përmendet.

EN ISO 20471:2013+A1:2016

Veshje me dhukshmeri të lartë që sinalizon mënyrën e dhukshme pranë e përshtatshme për kushtet kur parëja është e dobët, në çdo rast kur ka drift gjatë dites dhe në errësirë me drithën e fenerëve të makinave. Dhukshmeria rezulton si pasojë e kontrastit të fortë mes veshjeve dhe sfondit të ambientit ku shkaktohet.

Dhukshmeria	Pjesë materiali fluorescent	Pjesë materiali përaprekfektues
Klasse 1 Nivel minimal	0,14 m ²	0,10 m ²
Klasse 2 Nivel i mesëm	0,50 m ²	0,13 m ²
Klasse 3 Nivel i lartë	0,80 m ²	0,20 m ²

Përbajtja e etiketes: Referojuni etikets së veshjes për detaje të mëtëjshme.

Kufizimet e përdorimit (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Gjithmonë vishen veshjet me mbërthyer deri lart. Mbajeni pastër. Nëse veshje e vizibilitetit të lartë të kësaj veshjeje démtohen, ndotn ose kontaminohen, zvëndësojen veshjet me një raste. Këto veshje e përshtatshme për t'u përdorur për të gjithë ditën e punës dhe nuk përbën substancë toksike, kancerogene ose mutogene që mund të ndikojnë negativisht në shëndet nën njënu aspekt të tjeter.

Nuk ka reaksione alergjike të njohura nga kontakti e kësaj veshjeje me lëkurën. Mos u përpinqi i riparoni veshjet e démtura. Veshjet duhet të modifikohen me etiketën X.

Nuk ka reaktivitet me një përpjekje që sugjeron mënyrën e shprehur në minuta për përdorim e vahzdueshmes PMI. Përdorimi i vahzdueshmes PMI-ja duhet të përfundoj me pikëza 3/1. "X" e referohet testit opštonit të goditjes së një përpjekje. Me poshtë jepen dështja që do të destruseshme që sugjeron mënyrën e shprehur në minuta për përdorim e vahzdueshmes PMI-ja.

EN 343:2019

Eksistojne 4 klase për rezistençen ndaj depertimit të uji "WP" dhe 4 klase për rezistençen ndaj avujte të uji "Ret". Klasse 4 e shëndelet Klasse 3 me që më e larta veshja e shtesë e rezistençës së shtrëngës shtëpi, aq se së përfundoj me 13.000 Pa... "Ret" Klasse 1 me që vlerë > 40 mPa/W. Përdorimi i vahzdueshmes PMI-ja varet kryesisht që kryhet gjatë orarit të punës. Sipas klasse 1 standardit EN 343:2019 kjo PMI i përkert klasën 3/1. "X" e referohet testit opštonit të goditjes së një përpjekje. Me poshtë jepen dështja që do të destruseshme që sugjeron mënyrën e shprehur në minuta për përdorim e vahzdueshmes PMI-ja.

Temperatura okoline od otprilike 25 °C, kohë përdorimi MAKS. 60'

Temperatura e ambientit rreth 20 °C, kohë përdorimi MAKS. 75'

Temperatura e ambientit rreth 15 °C, kohë përdorimi MAKS. 100'

Temperatura e ambientit rreth 10 °C, kohë përdorimi MAKS. 240'

Temperatura e ambientit rreth 5 °C, asnjë kufizim për kohën e përdorimit

Performanca për EN 343:2019

Eksistojne 4 klase për rezistençen ndaj depertimit të uji "WP" dhe 4 klase për rezistençen ndaj avujte të uji "Ret". Klasse 4 e shëndelet Klasse 3 me që më e larta veshja e shtesë e rezistençës së shtrëngës shtëpi, aq se së përfundoj me 13.000 Pa... "Ret" Klasse 1 me që vlerë > 40 mPa/W. Përdorimi i vahzdueshmes PMI-ja varet kryesisht që kryhet gjatë orarit të punës. Sipas klasse 1 standardit EN 343:2019 kjo PMI i përkert klasën 3/1. "X" e referohet testit opštonit të goditjes së një përpjekje. Me poshtë jepen dështja që do të destruseshme që sugjeron mënyrën e shprehur në minuta për përdorim e vahzdueshmes PMI-ja.

Temp. maks. 30 °C

Mos përdorni zbardhues

Tħajnej duke e varur benda

Mos e hekursni

Mos pastrami kikim

Temp. maks. 40 °C

Mos e thani nē tharħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 60 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 100 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 240 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 250 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 300 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 350 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 400 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 450 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 500 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 550 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 600 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 650 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 700 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 750 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 800 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab

Tħejet nē sijer piperfaw

Mos i nħażżeen

Lajeni i nħażżeen

Temp. maks. 850 °C

Tħajnej nħarħeb roħħab



Pred uporabo varnostnih proizvodov pozorno preberite navodila. Z osebo, odgovorno za varnost, ali nadrejeno osebo se posvetuje glede oblačila, ki ustrezajo posebnim delovnim potrebam. Ta navodila skrbno shranite, da jih boste lahko uporabili kadar koli.



Informacije o ustreznih predpisih so na voljo na etiketi oblačila. Vsa oblačila so v skladu z Uredbo (EU) 2016/425.
KAT. II

EN ISO 13688:2013

Varovalna obleka (glejte etiketo).
Slošno zahteve: Standard določa splošne zahteve glede zmogljivosti za ergonomijo, neškodljivost, označi velikosti, staranje, zdržljivost in označevanje zaščitne oblike.



- A = Priporočena višina
- B = Priporočen obseg prsnega koša
- C = Priporočen obseg pasu
- D = Priporočena dolžina notranjega dela noge

EN ISO 13688:2013

Razpoložljiva velikost iz izbira: Pri določanju ustreznih velikosti za pas in prsn koš je treba upoštevati preglednico z velikostmi. Ta oblačila so bila zasnovana tako, da zagotavljajo udobje, tudi če pod njimi nosite druga oblačila.


EN ISO 20471:2013+A1:2016 Oblačila z visoko vidljivostjo.

Oblačila iz tega obvezita so v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2016/425 (Evropska uredba o osebni zaščiti opremi) in v skladu s specifikacijami iz evropskih standardov in so primerna za spodaj navedeno uporabo. NISO prima vse za navedene uporabe.

Oblačilo visoke vidljivosti, ki zagotavlja vidno prisotnost uporabnika. Oblačilo, ki ga je treba nositi v razmerah slabe vidljivosti pri takšni čisti svetlobi in v primeru luči žarometov v temi. Vidljivost ustvarja močan kontrast med oblačilom in ozadjem okolja, v katerem je oblačilo vidno, ter veliko površino materiala videže vidljivosti. Z X označite razred:

	Vidljivost	Področje fluorescenčnega materiala	Področje odsevnega materiala
Razred 1	Minimalna raven	0,14 m ²	0,10 m ²
Razred 2	Srednja raven	0,50 m ²	0,13 m ²
Razred 3	Visoka raven	0,80 m ²	0,20 m ²

Vsebina etikete: Za dodatne informacije glejte etiketo oblačila.

Omejitev uporabe (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

med nošenjem naj bo oblačilo vedno zapeto. Ohranjate ga v čistem stanju. Če se dobro vidni elementi tega oblačila poškodujejo, umazajo ali okužijo, oblačilo zamenjajte z novim. To oblačilo se lahko uporablja ves delovni dan in ne vsebuje strupenih, kancerogenih ali mutagenih snovi, ki bi lahko na kakršen koli način škodljivo vplivale na zdravje. Poznana ni nobena alergijska reakcija, do katerih bi prišlo po kožnem stiku s tem oblačilom. Poškodovanih oblačil ne popravljajte.

Oblačil ne spreminjajte z dodatnimi etiketami ali oznakami. Oblačila je treba uporabljati samo za njihov predviden namen.

Lastnosti skladno s standardom EN 343:2019

Obstajajo 4 razreda odpornosti proti prepustnosti vode »WP« in 4 razredi odpornosti proti vodni pari »Ret«. Razred 4 je najvišji razred, oblačila pa so odpornije in bolj zaščitni od razreda 3.

Na primer: »WP« razreda 3 za odpornosti proti prepustnosti vode > 13000 Pa. »Ret« razreda 1 ima vrednost > 40 mPa/W. Stalna uporaba OZO je odvisna predvsem od odpornosti proti vodni pari, temperaturo okolice in vrste dejavnosti, ki se izvaja med delovnimi časoma. Ta OZO je skladno s standardom EN 343:2019 razvrščena v razred 3/1 X. X označuje, da je oblačilo vodoodprt.

Spodaj so navedeni nevezavajuči predlogi, ki kažejo na čas, izrazen v minutah, za neprekinitno uporabo OZO.

EN 343:2019	Temperatura okolice približno 25 °C, čas uporabe NAJV. 60'
3	Temperatura okolice približno 20 °C, čas uporabe NAJV. 75'
1	Temperatura okolice približno 15 °C, čas uporabe NAJV. 100'
X	Temperatura okolice približno 10 °C, čas uporabe NAJV. 240'
	Temperatura okolice približno 5 °C, brez omejitve časa uporabe

Etikete z informacijami o pranju: Za ustreznega podatka o pranju glejte etiketo oblačila.

Naivšja temperatura 30°C		Posuti v obutju v zaprtem prostoru	Likanje ni dovoljeno	Kemično čiščenje preporovano
Naivšja temperatura 40°C		Sušenje na ravni podlagi v senci	Likanje v nizko temperaturo	
Naivšja temperatura 60°C		Zmerno vroče likanje		

Odsnevna traka ali etiket na liknjaku.

Priporočeno število pranj je navedeno na etiketi.

Število pranj oblačila ni edini dejavnik, ki vpliva na slabšanje njegove kakovosti.

Rok trajanja oblačila je odvisen od vrste uporabe, čiščenja, shranjevanja itd.

Oblačila je treba zamenjati, ko več ne zagotavljajo optimalnih ravni zaščite, na primer takrat, ko 1. se doseže najvišje število pranj; 2. material poškoduje, obrali ali striga; 3. se postavlja odsevni indeks.

Opozorilo: če sta prisotna, se lahko kot varovalna oprema uporabljata varovala za oči in kapuco.

Shranjevanje: Oblačila ne polagajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončni svetlobi. Shranjujte jih na suhih in čistih mestih.

Poprodajna politika: Dobavitelj ni odgovoren za oblačila z etiketami, ki so bile poškodovane ali odstranjene ali katerih vsebin je bila upoštevana.

Odlaganje med odpadke: Če oblačilo nikoli ni bilo v stiku s posebnimi snovmi ali proizvodi, se lahko odstrani kot običajen tektinski odpadek, v nasprotnem primeru odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi o posebnih odpadkih.



Než začnete použivati bezpečnostni vybavení, prečrte si pozorně pokyny. Používejte bezpečnostní vybavení de narizení odpovědné osoby za bezpečnost práce nebo Vašeho vedoucího při vykonání specifických požadavků práce. Uchovejte si tyto pokyny tak, abyste do nich mohli kdykoliv nahlížet.



Na štítku odvětu jsou uvedeny odkazy příslušných norem. Všechny tyto odvěty jsou ve shodě s nařízením ES 2016/425
KAT. II

EN ISO 13688:2013
Ochranný oděv (viz Štítek).

Všeobecné požadavky: Norma určuje všeobecné požadavky na provedení týkající se ergonomie, bezpečnosti, označení velikosti, stáří, kompatibilita a značení ochranných oděvů.



- A = Doporučená výška
- B = Doporučený obvod hrudníku
- C = Doporučený obvod pasu
- D = Doporučený vnitřní rozměr nohy

EN ISO 13688:2013

Dostupné velikosti a výběr: Velikost kolen pasa a hrudníku se musí shodovat s velikostmi uvedenými v tabulce. Tyto odvěty byly navrženy tak, aby zajistily pohodlí v případě, že je budete nosit i přes normální oblečení.


EN ISO 20471:2013+A1:2016 Odvěty z vysokou viditelností.

Odvěty na které se zohledňují informace požadované v základních požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnosti podle nařízení (EU) 2016/425 a evropské nařízení o osobních ochranných prostředcích), vyhovují specifikacím obsaženým v evropských normách a jsou vhodné pro něž uvedené použití: NEJSOU vhodné pro všechna ostatní použití, která zde nejsou uvedena.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Odvěty z vysokou viditelností za špatně viditelnosti za jakéhokoli deníkové světlo a za svitu světel vozidel ve tmě. Viditelnost je dána silným kontrastem mezi oděvem a pozadím prostředí, pro které je odvět použitá. Viditelnost je dána silným kontrastem mezi oděvem a pozadím prostředí, pro které je odvět použitá. Viditelnost je dána silným kontrastem mezi oděvem a pozadím prostředí, pro které je odvět použitá. X označuje třídu:

	Viditelnost	Plocha fluorescenčního materiálu	Plocha reflexního materiálu
Rozděl 1	Minimální stupeň	0,14 m ²	0,10 m ²
Rozděl 2	Prosřední stupeň	0,50 m ²	0,13 m ²
Rozděl 3	Vysoký stupeň	0,80 m ²	0,20 m ²

Obsah štítku: Na štítku odvětu jsou uvedeny doplňující informace.

Omezené použití (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Noste vždy dobre zapnuté. Udržujte čisté. Pokud by odvět vykazoval sníženou viditelnost, znečištění nebo kontaminaci, nahradíte jej novým. Tento odvět je určen k použití po celý pracovní den a neobsahuje žádné toxicke, karcinogeni, mutagenni látky, které mohou jiným způsobem nepravidelně ovlivnit zdraví.

Dosud nebyla povorována a není známa žádná alergická reakce při styku s pokožkou. Poškozený odvět nepravidelně nepravuje. Na odvěty se nesmí připevňovat číšky ani žloutky. Obléčení ze použití pouze pro jeho zamýšlené použití.

Výkon dle EN 343:2019

Existují 4 trydy pro odolnost proti pronikání vody »WP« a 4 trydy pro odolnost vůči vodní parě »Ret«. Trydy 1 je nejnižší a trydy 4 je nejvyšší. Nejnižší tryda je pro vodu a nejvyšší pro vodní páru. Nejnižší tryda je pro vodu a nejvyšší pro vodní páru. Stálé používání OOP je závisí především na odolnosti vůči vodní parě, teplotě okolního prostředí a druhu činnosti prováděného v během pracovní doby. Dle normy EN 343:2019 je tento OOP trydy 3/1 X, když se vztahuje k volitelnému provedení pro nárazovou zkoušku s kapičkami s většou energií (rain tower) na hotovém výrobku. X označuje, že odvět nebyl testován.

EN 343:2019

3 řada využívá různé nezávazné rychlosti, které pro nepřetržité používání OOP doporučují dobu výkonu v rozmezí zhruba 1 do 1000 Pa. Teplota pro vodní páru je 25 °C, doba použití MAX 60'. Teplota pro vodní páru je 20 °C, doba použití MAX 75'. Teplota pro vodní páru je 15 °C, doba použití MAX 100'. Teplota pro vodní páru je 10 °C, doba použití MAX 240'. Teplota pro vodní páru je 5 °C, žádny limit pro dobu použití

Štítek pro praní: Postupujte podle pokynů uvedených na štítku pro jeho vhodné vyprášení.

Max. teplota 30°C		Sušit se zavřeným vnitřkem		
Max. teplota 40°C		Sušit pomocí bubnového průšvitu		
Max. teplota 60°C		Sušit pomocí bubnového průšvitu při nízkých teplotách		

Pásky nebo štítky se zpětným odrazem se nemají žehlit.

Na štítku je uveden počet doporučených vyprášení.

Počet vyprášení není jediný způsob degradace oděvu.

Zivotosť odvětu závisí na způsobu použití, čištění, skladování, atd.

Oděv by se měly nahradit, když už nemohou zaručit optimální úroveň zabezpečení, příklad 1. Bylo dosaženo maximálního počtu vyprášení. 2. Látky je poškozené, opotřebená nebo natržená. 3. Došlo k degradaci indexu odrazivosti.

Upozornění: pokud je ušita ochranná obliejková maska a kapuce, mohou být použity pro ochranu.

Skladování: Neskladujte obléčení v místech, kde bude vystaveno přímému slunečnímu záření. Uchovejte odvěty v suchém a čistém prostředí.

Podmínky po prodeji: Dodavatel nenesí odpovědnost za odvěty, u kterých byly poškozeny, částečně odejmuty nebo ignorovány uvedené pokyny.

Likvidace: Pokud nikdy nedošlo ke kontaminaci odvětu zvláštními látkami nebo přípravky, může být zlikvidován jako běžný textilní odpad nebo se řídit místními zákonnými předpisy pro zvláštní odpad.



Læs brugsanvisningen nøje inden brug af personlige værnemidler. Kontakt den sikkerhedsansvarlige eller den overordnede vedrørende detøj, som egner sig til de specifikke arbejdskrav. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt, så der altid kan inddobes oplysninger heri.



Se mærket i tojet vedrørende oplysninger om de respektive standarder.
Alle disse former for tojet er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425.

KATEGORII II

EN ISO 13688:2013

Beskyttelsesbeklædning (se mærke).

Generelle krav: Standarden angiver de generelle krav til ydeevne for ergonomi, uskadelighed, størrelsesbetegnelse, afdeling, kompatibilitet og mærkning af beskyttelsesstof.



- A = Anbefalet højde
- B = Anbefalet brystkassemål
- C = Anbefalet taljemål
- D = Anbefalet indvendig benvidde

EN 13688:2013

Disponible størrelser og valg: Pasformen ved talje og brystkasse skal fastlægges på baggrund af størrelsestabellen. Dette tojet er blevet skabt for at garantere komfort, også når det bæres uden på andet tojet.



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Beklædning med høj synlighed.
De betydeligste genstande, der er dækket af denne meddelelse, overholder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i forordning (EU) 2016/425 – europeisk forordning om personligt beskyttelsesudstyr) og de tekniske standarder og er egnet til den normalte anvendelse.

Der ikke er godkendt til anvendelse, der ikke er nævnt her.

Beklædning med høj synlighed kan indikere brugerens tilstedeværelse visuelt.

Beklædning, der skal bæres ved daglig sightbar i alle slags situationer ved dagslys og i lyset af køretøjslyter i mørke.

Synlighed tilvejbringes af den store kontrast mellem tojet og området bagfra, på hvilken beklædningensgenstanden ses, og af tilstedeværelsen af store områder med materialer med høj synlighed.

X angiver klassen:

	Synlighed	Område med fluorescerende materiale	Område med reflekterende materiale
Klasse 1	Minimumsniveau	0,14 m ²	0,10 m ²
Klasse 2	Mellommiveau	0,50 m ²	0,13 m ²
Klasse 3	Høj niveau	0,80 m ²	0,20 m ²

Mærkets indhold: Se mærket i tojet vedrørende oplysninger.

Brugsbegrensning (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Tojet skal altid være fastspændt. Hold det rent. Tojet skal udskiftes, hvis dets evne til tydelig synlighed nedsættes som følge af snuds eller kontamination. Dette tojet er egnet til bruk hele arbejdssagen og indeholder ikke giftige, kæmperfremkaldende eller mutagene stoffer, som kan være sundhedskadelige.

Der foreligger ingen oplysninger om allergisk reaktion som følge af kontakt med huden. Forsøg ikke at reparere ødelagt tojet.

Tojet må ikke ændres med ekstra mærker eller etiketter. Tøj må kun bruges til det specifikke formål.

Præstation for EN 343:2019
Vandafvisningsevne (WP) og vanddampsmodstand (Ret) er hver opdelt i 4 klasser. Klasse 4 angiver den højeste klasse, og tojet vil være mere vandafvisende og mere åndbar end en klasse 3. WP-klasse 3 har for eksempel en vandafvisningsevne på ≥ 13000 Pa. Ret-klasse 1 har en værdi på > 40 m²/Pa/W.

Vedvarende brug af PPE'et afhænger hovedsageligt af vanddampsmodstanden, omgivende udendørstemperatur og aktivitetsstørrelsen i løbet af arbejdstiden. I henhold til standard EN 343:2019 er dette PPE en klasse 3/1. "X" refererer til den valgfri belastningstest med højrengrader (regntråd) på den færdige beklædningensgenstand. "X" angiver, at beklædningensgenstanden ikke er blevet testet.

Følgende ikke-bindende anbefalinger giver en minutangivelse for vedvarende brug af PPE'et.

Omgivende temperatur på cirka 25 °C brugstd. MAKS. 60 min.

Omgivende temperatur på cirka 20 °C brugstd. MAKS. 75 min.

Omgivende temperatur på cirka 15 °C brugstd. MAKS. 100 min.

Omgivende temperatur på cirka 10 °C brugstd. MAKS. 240 min.

Omgivende temperatur på cirka 5 °C brugstd. UBEGRENET.

Vaskemærker: Vedvarende oplysninger om vask henvises til mærket i tojet.

Maks. temp. 30°C Tåler ikke klorblegning Hængtørre indendørs Må ikke stryges Tåler ikke kemisk rens

Maks. temp. 40°C Må ikke tørretumbles Terring på plan flad i skyggen Strygning ved middel temperatur Tåler kemisk rens

Maks. temp. 60°C Tørretumbles ved lav temperatur Strygning ved høj temperatur

Refleksbåndet eller -mærkerne må ikke stryges.

Se mærket vedrørende det anbefalte miks. antal gange vask.

Antallet af vasker er ikke den eneste faktor, som har betydning for forringelsen af tojet.

Tojet holderstand afhænger af brug, rengøring, opbevaring osv.

Tojet skal udskiftes, når det ikke længere kan garantere optimale beskyttelsesniveauer, eksempelvis i følgende tilfælde:

1. Miks. antallet af vaskes n. 2. Materietet er slidt eller revet itu. 3. Indeksset for reflektion er forringet.

Advarsler: Visin og hjælm kan også være en del af det personlige værnemiddel (hvis de findes).

Opbevaring: Anbring ikke tojet på steder med direkte sollys. Opbevar tojet på et tørt og rent sted.

After-sales: Leverandøren er ikke ansvarlig for tojet, hvor mærkerne er blevet tilsidesat, ødelagt eller fjernet.

Bortskaffelse: Hvis tojet aldrig har været forurenset med specifikke substanser eller produkter, kan det bortskaffes som normal tekstilaflald. Ellers følges lovbestemmelserne for specialaffald.

Notified Body no. 0493 - CENTEXBEL

Technologiepark 7 - BE 9052 Gent - Belgium



Pre použitím bezpečnostných výrobkov si pozorne prečítajte pokyny. O vlastnostiach odevu vhodného pre určité práce sa poradte s bezpečnostným technikom alebo so svojim vedúcim. Tento návod na použitie si starostivo odložte, aby ste si ho mohli kedykoľvek pozrieť.



Informácie o príslušných zodpovedajúcich normách nájdete na etikete odevu. Všetky kusy odevu splňajú požiadavky Nariadenia (EÚ) 2016/425 KAT. II



- A = Odporúčaná výška
- B = Odporúčaný obvod hrudnika
- C = Odporúčaný obvod pásu
- D = Odporúčaná vnútorná dĺžka nohavice

EN 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016

Ochranné odevy (pozri etiketu).

Všeobecné požiadavky: Norma specifikuje všeobecné požadované vlastnosti na ergonomiu, neškodnosť, označovanie veľkosti, starnutie, kompatibilitu a označovanie ochranných odevov.

Dostupná veľkosť a výber: Obvod pásu a hrudnika by mal vialažovať na údaje v tabuľke veľkostí. Tieto odevy boli navrhnuté tak, aby zaručovali pohodlie aj pri nosení ako vrchný odev na iných odevoch.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Oděv s vysokou viditelnostou.

Odevy, ktoré sú predmetom tohto oznamenia, spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku podľa Nariadenia (EÚ) 2016/425 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o osobnych ochranných prostriedkoch na pracovisku a o nevýhodách ich používania), ktoré sú vzhľadom na následujúce uvedené používané. Nie sú však všetky použitia používateľmi, ktoré sú uvedené. Odev s vysokou viditelnosťou, ktorý vyznačuje signalizáciu prítomnosti až do vzdialosti 150 m.

Plismento X indikuje triedu:			
	Viditeľnosť	Plocha fluorescenčného materiálu	Plocha odrazového materiálu
Trieda 1	Minimálna úroveň	0,14 m ²	0,10 m ²
Trieda 2	Stredné úroveň	0,50 m ²	0,13 m ²
Trieda 3	Vysoká úroveň	0,80 m ²	0,20 m ²

Obsah etikety: Ďalšie detaily nájdete na etikete odevu.

Obmedzenie použitia (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Odev nestáva vždy zapnutý. Udržiavajte ho čistý. Ak by sa prvky vysokej viditelnosti tohto odevu narušili, zašpinili alebo kontaminovali, ovplyvňujúce výrobu, týmto odevom je vhodné nosenie na pracovisko a obnovba toxickej, kancerogénnej alebo mutagennej látky, ktoré by mohli mať nejaké iné nežiaduce účinky na zdravie. Nie je známa žiadna alergická reakcia spočiatkom pokojovky s týmto odevom. Poškodený odev sa nesmie opraviť. Odevy sa nesmú upravovať pridaním iných etikiet a nesmú sa na nich vymieňať značky. Odev by mal používať iba na ich špecifické účely.

Výkonnosť podľa EN 343:2019

Existujú 4 triedy odolnosti proti prenikaniu vody „WP“ a 4 triedy odporu proti prenikaniu vodnej paro „Ret“. Trieda 4 je najvyššou triedou a odev má vyššiu odolnosť a priedušnosť ako trieda 3. Napríklad „WP“ triedy 3 má odolnosť proti prenikaniu vody ≥ 13000 Pa. „Ret“ triedy 1 má hodnotu > 40 m²/Pa/W.

Nepretržité používanie ODP závisí hlavne od odporu proti prenikaniu vodnej paro, ne od teploty okolia a od druhej aktivity vykonávanej pracovníčom časovo. Podľa normy EN 343:2019 patrí tento ODP do triedy 31/1. „X“ označuje, že odev neboli testovaný. Dalej sú uvádzané niektoré nezávazné odporúčania ohľadne nepretržitého používania ODP vyjadrené v minútach.

Teplota okolia príbližne 25 °C, čas používania max. 60' Teplota okolia príbližne 20 °C, čas používania max. 75' Teplota okolia príbližne 15 °C, čas používania max. 100' Teplota okolia príbližne 10 °C, čas používania max. 240' Teplota okolia príbližne 5 °C, žiadne časové obmedzenie používania

Etyketa s údajmi o prani: Detaily o prani nájdete na etikete odevu.

Max. teplota 30°C	Nebielit'	Sušiť zavesené v miestnosti
Max. teplota 40°C	Nesušiť v bublovej sušičke	Sušiť na rovnom povrchu v tieni
Max. teplota 60°C	Sušiť v bublovej sušičke pri nízkej teplote	Žehliť pri vysokej teplote

Reflexné pásky sa nikdy nesmú žehliť.

Počet odporúčaných praní nájdete na etikete.

Počet praní, ktorým sa môže odev podrobniť, je jediným faktorom opotrebovania odevu.

Zivotnosť odevu závisí od typu používania, čistenia, uskladnenia a pod.

Pokial odev už nedokáže zaručiť optimálne úrovne ochrany, napr. 1., treba ho vymeniť. Dosiahlo sa maximálny počet praní.

2. Materiál je poškodený, opotrebovaný alebo roztrhnutý. 3. Narušený index odrazu reflexného prvku.

Upozornenie: ak je na odevi súš alebo kapucňa, môžu mať ochrannú funkciu.

Skladovanie: Odévy neukladajte na miesta vystavene priamej slnečnému svetu. Odevy nechávajte na suchých a čistých miestach.

Služby po predaji: Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za odevy, pri osetroení ktorých neboli dodržané pokyny uvedené na etikete, ani za odevy, ktoré sú zničené alebo odstránené etiketami.

Likvidácia: Ak odev nebol nikdy kontaminovaný špecifickými látkami alebo prípravkami, možno ho zlikvidovať ako bežný textilný odpad, v opačnom prípade dodržiavajte pravidla pre predpisy platné pre nebezpečný odpad.

Notified Body no. 0493 - CENTEXBEL

Technologiepark 7 - BE 9052 Gent - Belgium

Poznámka. Vyhlásenie o zhode v EÚ nájdete na webovej stránke www.payperwear.com



Перед применением изделий безопасности внимательно ознакомиться с инструкциями. Проконсультироваться с ответственным за безопасность или вышестоящим лицом касательно использования предметов одежды для определенных рабочих целей. Бережно хранить настоящие инструкции таким образом, чтобы можно было с ними ознакомиться в любой момент.



Сведения о соответствующих законодательных положениях указаны на этикетке изделия. Все предметы одежды соответствуют Норме (EC) 2016/425.

KAT II

EN ISO 13688:2013

Защитная одежда (см. этикетку).

Общие требования: В стандарте установлены общие требования к эксплуатационным параметрам защитной одежды, то есть к ее эргономичности, безопасности, обозначению размеров, сроку службы, совместимости и маркировке.



- A = Рекомендуемый рост
- B = Рекомендуемый обхват груди
- C = Рекомендуемый обхват талии
- D = Рекомендуемая длина внутренней части ноготя

EN 13688:2013

Имеющиеся размеры и выбор размера: В таблице размеров приведены показатели обхвата талии и груди. Данные предметы одежды были разработаны таким образом, чтобы было удобно их носить поверх другой одежды.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Одежда повышенной видимости.

Одежда, являющаяся предметом настоящего информационного сообщения, отвечает основным требованиям по здоровью и безопасности Нормы (EC) 2016/425 (европейской нормы касательно средств индивидуальной защиты) и других применимых европейских норм и подходит для применения в рабочем окружении, где на рабочем месте имеется опасность столкнуться с опасностью присутствия пользователя. Одежда для использования в условиях пониженной видимости при дневном свете, а также в свете фар транспортных средств в темноте. Хорошей видимости одежды должны способствовать контраст между ее цветом и средой, в которой находится пользователь, а также наличие более ярких участков материала повышенной видимости.

Класс X указывает на:

	Видимость	Площадь поверхности люминесцентного материала	Площадь поверхности светоотражающего материала
Класс 1	Минимальный уровень	0,14 м ²	0,10 м ²
Класс 2	Средний уровень	0,50 м ²	0,13 м ²
Класс 3	Высокий уровень	0,80 м ²	0,20 м ²

Содержание этикетки: Дополнительные сведения указаны на этикетке изделия.

Ограничения носки (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Всегда носить изделие в застегнутом виде. Содержать его в чистоте. Если светоотражающие свойства изделия каким-либо образом снижены (например, из-за присутствия несмыкающейся грязи), следует заменить его. Настоящее изделие подходит для ношения в течение всего рабочего дня и не содержит токсичных, канцерогенных, мыкательных или иных веществ, способных вызвать рак или повредить здоровье работника. Не было выявлено случаев возникновения аллергических реакций, вызванных контактом данного изделия с кожей. Не пытаться восстановить поврежденные изделия. Не следует прикреплять на изделие дополнительные этикетки или логотипы торговых марок. Следует использовать изделия только по их прямому назначению.

Технические характеристики согласно стандарту EN 343:2019
Существует 4 класса сопротивления проникновению воды ("WP") и 4 класса сопротивления проникновению водяного пара ("Ret"). Классом с наилучшими характеристиками является класс 4, и СИЗ этого класса обладают большим сопротивлением и дышащей способностью, нежели СИЗ класса 3. Например, "WP" класса 3, то есть сопротивление проникновению воды >1300Pa. "Ret" класса 1 имеет сопротивление проникновению водяного пара >100Pa. Классификация изделия определяется от сопротивления проникновению водяного пара от температуры окружающей среды и от типа рабочей деятельности. В соответствии со стандартом EN 343:2019, данное СИЗ принадлежит к классу 3/1 "X" означает, что заключенное изделие прошло необязательное испытание на воздействие падающим с большой скоростью капель воды (rain tower). "X" означает, что изделие не было подвергнуто испытанию. Ниже приведены рекомендации (необязательные для выполнения) касательно непрерывного времени пребывания в воде:

EN 343:2019	3	1	X
Макс. темп. 30°C	Не отбеливать	Сушить в помещении	Не гладить
Макс. темп. 40°C	Не сушить во вращающемся барабане	Сушка на горизонтальной поверхности в тени	Гладить теплым утюгом
Макс. темп. 60°C	Сушить в барабане при низкой температуре	Гладить горячим утюгом	Стирать в химчистке

Инструкции по стирке на этикетке: Сведения о правильной стирке изделия приведены на его этикетке.

Max. Temp. 30°C	<input checked="" type="checkbox"/> Не отбеливать	<input type="checkbox"/> Сушить в помещении	<input type="checkbox"/> Не гладить	<input checked="" type="checkbox"/> Не стирать в химчистке
Max. Temp. 40°C	<input checked="" type="checkbox"/> Не сушить во вращающемся барабане	<input type="checkbox"/> Сушка на горизонтальной поверхности в тени	<input type="checkbox"/> Гладить теплым утюгом	<input checked="" type="checkbox"/> Стирать в химчистке
Max. Temp. 60°C	<input checked="" type="checkbox"/> Сушить в барабане при низкой температуре	<input type="checkbox"/> Гладить горячим утюгом		

Не гладить катодолитические светоотражающие полосы и этикетки.

Рекомендуется избегать стирки изделий на этикетке. Количество стирок изделия – это не единственная причина его износа. Время износа изделия зависит от типа использования, стирки, хранения и т.д. Изделия более не гарантируются надлежащей защиты, должны быть заменены, например: 1. Было произведено максимальное количество стирок. 2. Материал был поврежден, порван или износился. 3. Изделие более не имеет необходимого уровня светоотражения.

Предупреждение: если изделие снабжено капюшоном или кепкой с козырьком, они могут быть предназначены для защиты.

Хранение: Не хранить предметы одежды там, где они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.

Последующее обслуживание: Поставщик не несет ответственности за изделия в том случае, если не было соблюдены инструкции, указанные на этикетках, либо если этикетки были повреждены или удалены.

Утилизация: Если изделие не было заграждено специальными веществами или продуктами, оно может быть утилизировано как обычный текстильный мусор, в противном случае его утилизация должна производиться в соответствии с действующим законодательством об утилизации особых отходов.



Lesen Sie vor dem Verwenden von Sicherheitsprodukten die Anweisungen aufmerksam durch. Erkundigen Sie sich beim Sicherheitsbeauftragten oder Vorarbeiter über die geeignete Kleidung für spezifische Arbeitsanforderungen. Bewahren Sie diese Anweisungen für ein zukünftiges Nachschlagen sorgfältig auf.



Informationen zu den entsprechenden Vorschriften finden Sie auf dem Bekleidungssetikett. All diese Kleidungsstücke entsprechen der EU-Verordnung 2016/425.

KAT II

EN ISO 13688:2013
Schutzkleidung (siehe Etikett).

- A = Empfohlener KörpergröÙe
- B = Empfohlener Brustumfang
- C = Empfohlener Tailleumfang
- D = Empfohlene Beinlängen

EN 13688:2013

Erhältliche Größe und Auswahl: Die Passform für Taille und Brust ist der GröÙentabelle zu entnehmen. Diese Kleidungsstücke sind so gefertigt, dass sie auch über anderer Kleidung bequem zu tragen sind.



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Warnschutzkleidung.

Die in dieser Informationschrift behandelte Kleidung entspricht den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 (Europäische Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen), sie erfüllt die in den Europäischen Normen enthaltenen Spezifikationen und ist für die gewünschte Wahrnehmung des Trägers unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen bestimmt. Sie NICHT geeignet Wahrnehmung die die Arbeitsbedingungen des Trägers visualisieren. Kleidungsstück, das bei schlechten Sichtverhältnissen in jeder Tageslichtsituation getragen werden kann und das im Licht von Fahrzeugscheinwerfern bei Dunkelheit sichtbar ist. Die Sichtbarkeit wird durch den starken Kontrast zwischen dem Kleidungsstück und dem Hintergrund der Umgebung, in der das Kleidungsstück getragen wird, gewährleistet. Sie wird durch die vorhandenen großen Flächen aus gut sichtbaren Materialien gewährleistet. X markiert die Klasse:

	Sichtbarkeit	Fläche an fluoreszierendem Material	Fläche an retroreflektierendem Material
Klasse 1	Niedrig	0,14 m ²	0,10 m ²
Klasse 2	Mittel	0,50 m ²	0,13 m ²
Klasse 3	Hoch	0,80 m ²	0,20 m ²

Angaben des Etiketts: Weitere Einzelheiten finden Sie auf dem Bekleidungssetikett.

Einschränkung bei der Verwendung (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Tragen Sie das Kleidungsstück immer geschlossen. Halten Sie es sauber. Beachten Sie die Hochsichtbarkeit des Kleidungsstücks während des Verwendens dieses Kleidungsstücks, um es zuersetzen. Setzen Sie das Kleidungsstück durch ein neues. Diese Kleidungsstücke ist für die Nutzung über den gesamten Tag bestimmt, geziert und enthält keine giftigen, krebserregenden oder erbogutverändernden Stoffe, welche die Gesundheit in irgendeiner Weise beeinträchtigen können. Allergische Reaktionen aufgrund des Hautkontakts mit diesem Kleidungsstück sind nicht bekannt. Versuchen Sie nicht, beschädigte Kleidungsstücke zu reparieren. Die Kleidungsstücke dürfen nicht mit zusätzlichen Etiketten oder Markierungen versehen werden.

Die Kleidungsstücke dürfen nur für ihren spezifischen Einsatzzweck verwendet werden.

Leistungen gemäß EN 343:2019

Eine Klasse 4 ist der Wasserdurchgangswiderstand "WP" und 4 Klassen für den Wasserdampfdurchgangswiderstand "Ret". Die Klasse 4 ist die höchste Klasse und das Kleidungsstück ist widerstandsfähiger und atmungsaktiver als eines der Klasse 3. Ein "WP" der Klasse 3 entspricht einem Wasserdurchgangswiderstand >13000 Pa. "Ret" der Klasse 1 entspricht einem Wert >40 mPa/W. Die empfohlene Dauer des fortwährenden Gebrauchs der PSA hängt hauptsächlich mit dem Lebensdauer zusammen, basierend auf dem EN 343:2019 erreicht diese PSA die Klasse 1. X bedeutet, dass die dauerhafte Prüfung des fertigen Bekleidungsstücks durch einen Test nach EN 343:2019 nicht geprüft wurde. Anschließend einige unverbindliche Empfehlungen zur Dauer des fortwährenden Gebrauchs einer PSA.

EN 343:2019	3	1	X
Umgebungstemperatur ca. 25 °C, max. Tragedauer 60 Minuten			
Umgebungstemperatur ca. 20 °C, max. Tragedauer 75 Minuten			
Umgebungstemperatur ca. 15 °C, max. Tragedauer 100 Minuten			
Umgebungstemperatur ca. 10 °C, max. Tragedauer 240 Minuten			
Umgebungstemperatur ca. 5 °C, keine zeitliche Begrenzung der Tragedauer			

Reinigungsetiketten: Die speziellen Angaben für die Reinigung finden Sie auf dem Bekleidungssetikett.

Max. Temp. 30°C	<input checked="" type="checkbox"/> Nicht bleichen	<input type="checkbox"/> In Innenräumen hängend trocken	<input type="checkbox"/> Nicht bügeln	<input checked="" type="checkbox"/> Keine chemische Reinigung
Max. Temp. 40°C	<input checked="" type="checkbox"/> Nicht im Wäschetrockner trocken	<input type="checkbox"/> Liegend trocken im Schatten	<input type="checkbox"/> Warmes Bügeleisen	<input checked="" type="checkbox"/> Chemische Reinigung
Max. Temp. 60°C	<input checked="" type="checkbox"/> Im Wäschetrockner bei niedrigen Temperaturen		<input type="checkbox"/> Heißes Bügeleisen	

Das Band oder die Etiketten mit Retroreflexion dürfen nicht gebügelt werden.

Die empfohlene Anzahl der Wäschen entspricht den Anweisungen auf dem Etikett.

Die Anzahl der Wäschen des Kleidungsstücks ist nicht die einzige Ursache für seinen Verschleiß.

Die Lebensdauer des Kleidungsstücks hängt von der Verwendung, Reinigung, Aufbewahrung usw. ab.

Wenn die Kleidungsstücke nicht weiter optimale Schutz garantieren können, müssen sie ersetzt werden z.B. 1. Die maximale Anzahl der Wäschen wurde erreicht. 2. Das Material ist beschädigt, abgenutzt oder zerissen. 3. Der Reflexionsgrad ist verringert.

Hinweis: Falls vorhanden, können Visier und Kapuze als Schutz verwendet werden.

Aufbewahrung: Die Kleidungsstücke nicht an Orten aufbewahren, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Die Kleidungsstücke an einem trockenen und sauberen Ort lagern.

Nach dem Verkauf: Der Händler haftet nicht für Kleidungsstücke, deren Etiketten nicht beachtet, beschädigt oder entfernt wurden.

Entsorgung: Wenn das Kleidungsstück niemals mit speziellen Stoffen oder Produkten kontaminiert wurde, kann es als normaler Stoffabfall entsorgt werden, andernfalls entsprechend der Sonderabfallgesetzgebung.



Διαβάστε την επικέτα του ενδύματος για πληροφορίες σχετικά με τους αντίστοιχους κανονισμούς.
Συμβουλεύετε τον υπεύθυνο ασφαλείας ή τον προϊόντανο σχετικά με τα ενδύματα που είναι κατάλληλα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας. Διατηρήστε και φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, ώστε να μπορέστε να τις συμβουλεύετε ανά πάσα στιγμή.



Ανατρέψτε στην επικέτα του ενδύματος για πληροφορίες σχετικά με τους αντίστοιχους κανονισμούς.
Οικονομάτε τα ενδύματα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425
CAT II

EN ISO 13688:2013

Προστατευτική ενδυμασία (βλέπε επικέτα).
Γενικές απαιτήσεις: Το πρότυπο προδιορίζει τις γενικές απαιτήσεις επιδείνωσης για εργασίαν, αμάρτεια, χαρακτηρισμό μεγέθους, γρήγορη, συμβατότητα και σήμανση των προστατευτικών ενδυμάτων.

Διοθέτουμε μέγεθος και επιλογή: Η καταλληλότητα για τη μέτη και τον βώρα πρέπει να αναφέρεται στο διάγραμμα μεγέθους. Αυτά τα ενδύματα έχουν διομιουρηθεί για να εξασφαλίζουν ανάστα ακάμα και όταν φοριούνται πάνω από άλλα ενδύματα.



- A = Συνιστώμενο ύψος
- B = Συνιστώμενη περιφέρεια για το στήφος
- C = Συνιστώμενη περιφέρεια για την μέση
- D = Μέτρηση της οπωτερικής πλευράς του προτεινόμενου σκελέους

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Ενδυμασία υψηλής διακριτότητας.

Ενδυμασία αντικατοπτρικού παραρτημάτος συμμετέρουμενο για τις ουσιώδεις αποτελέσματα ασφαλείας των παραρτημάτων κανονισμούς σχετικά με τα ίερα αποκείμενα προστασίας και ανταποκρίσιμα στις προδιαγραφές οι οποίες περιλαμβάνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και εινάτι καταλληλα για την κατωτέρω χρήση ΔΕΝ είναι καταλληλα για όλες τις χρήσεις που δεν αναφέρονται. Ενδυμασία υψηλής διακριτότητας με συνιστώμενη οπική προστοσιόποιη για την αναγνώριση της ενδυμασίας προτού την φορέσει ο χρήστης. Ορισμένα πρότυπα προβλέπουν ότι η διακριτότητα πρέπει να είναι από τη μέγιστη αντίστοιχη με τα φανάρια των ενδυμάτων και του φόντου του περιβάλλοντος στο οποίο έχουν φαρτά το ενδύματα και από την παρούσα μεγάλων περιοχών με υλικά υψηλής διακριτότητας. Το X υποδεικνύει την κλάση:

	Διακριτότητα	Περιοριζόμενος υλικός	Περιοριζόμενος υλικού
Κλάση 1	Διάκριση επιπέδου	0,14 m²	0,10 m²
Κλάση 2	Ενδυμασία επιπέδου	0,50 m²	0,13 m²
Κλάση 3	Υψηλό επιπέδου	0,80 m²	0,20 m²

Περιεχόμενο επικέτας: Ανατρέψτε στην επικέτα του ενδύματος για περισσότερες λεπτομέρειες.

Περιορισμός χρήσης (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Να φοράτε πάντα στρεμμένο το ενδύματα και καλά κουπωτώμενο. Κρατήστε το καθαρό. Εάν οι ιδιότητες υψηλής ορατότητας αυτού του ενδύματος υποδιμιουργούν, λερουσθήνει μηλούντα, αντικατοπτρίζονται στις προδιαγραφές οι οποίες περιλαμβάνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και εινάτι καταλληλα για την κατωτέρω χρήση ΔΕΝ είναι καταλληλα για όλες τις χρήσεις που δεν αναφέρονται. Δεν είναι γνωστή καπιτά άλλη αριθμητική αντίδραση λόγω επαρχίας με το ενδύματα. Μην επιχειρήστε να επισκευάσετε ενδύματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιά. Τα ενδύματα δεν πρέπει να μεταβληθούν με προδιετικές επικέτες ή μάρκες. Τα ενδύματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση τους.

Απόδοση για το πρότυπο EN 343:2019

Υπέρφεραν 4 κλάσεις για τη παρένθεση της αντιστάθμιση διεύθυνσης του νερού «WP» και 4 κλάσεις για τη ταξινόμηση της αντιστάθμισης των υδρόσημων «Reb». Η κλάση 4 είναι η υψηλότερη κλάση και το ένδυμα γίνεται πιο δινατότατο και πιο αντανακλώμενο στην πλευρά του ωρίου 2:00.

3 Ρ. Η κλάση «Reb 1 έχει πάγια > 40 mPa/W. Η συνεχής χρήση του ΜΑΤ (Μέσο Αποκείμενης Προστασίας) εξαρτάται κυρίως από την αντιστάθμιση υδρόσημων.

1 Απελευθερώνει τα διάρκεια των υπαρκών εργασιών. Ζεύγμαρνα με το πρότυπο EN 343: 2019 αυτό το ΜΑΤ (Μέσο Αποκείμενης Προστασίας) είναι κλάση 3/1. Ακολουθώντας μεταρρυθμίσεις μερικές με δυσμενείς προτάσεις που υποδηλώνουν χρόνο που εκφέρονται σε λεπτά για τη συγκεκριμένη χρήση του ΜΑΤ (Μέσο Αποκείμενης Προστασίας).

EN 343:2019

Θερμοκρασία περιβάλλοντος περιπτώσεων 25 °C, χρόνος χρήσης ΜΕΤ' 60'

Θερμοκρασία περιβάλλοντος περιπτώσεων 20 °C, χρόνος χρήσης ΜΕΤ' 75'

Θερμοκρασία περιβάλλοντος περιπτώσεων 15 °C, χρόνος χρήσης ΜΕΤ' 100'

Θερμοκρασία περιβάλλοντος περιπτώσεων 10 °C, χρόνος χρήσης ΜΕΤ' 240'

Θερμοκρασία περιβάλλοντος περιπτώσεων 5 °C, χωρίς χρονικό όρο χρήσης

Πλύσιμο επικέτας: Ανατρέψτε στην επικέτα του ενδύματος για τις αντιστάθμισης λεπτομέρειες πλύσιματος.

3 Μέγιστη θερμοκρασία 30°C Χ Μη λευκάνετε

4 Στέγνυμα κρεμασμένα σε εστεμπρικό χώρο

5 Μη σιδερώνετε οποιαδήποτε στοιχείο

6 Μη στεγνώνετε με τη περιπτώσεις της στηγνότητας

7 Χλιαρό σίδερο

8 Στεγνό καθάρισμα

9 Στεγνώστε με ένα σύγματο χαρμάλης θερμοκρασίας

10 Σεσούτσι σίδερο

11 Σεσούτσι σίδερο

12 Σεσούτσι σίδερο

13 Σεσούτσι σίδερο

14 Σεσούτσι σίδερο

15 Σεσούτσι σίδερο

16 Σεσούτσι σίδερο

17 Σεσούτσι σίδερο

18 Σεσούτσι σίδερο

19 Σεσούτσι σίδερο

20 Σεσούτσι σίδερο

21 Σεσούτσι σίδερο

22 Σεσούτσι σίδερο

23 Σεσούτσι σίδερο

24 Σεσούτσι σίδερο

25 Σεσούτσι σίδερο

26 Σεσούτσι σίδερο

27 Σεσούτσι σίδερο

28 Σεσούτσι σίδερο

29 Σεσούτσι σίδερο

30 Σεσούτσι σίδερο

31 Σεσούτσι σίδερο

32 Σεσούτσι σίδερο

33 Σεσούτσι σίδερο

34 Σεσούτσι σίδερο

35 Σεσούτσι σίδερο

36 Σεσούτσι σίδερο

37 Σεσούτσι σίδερο

38 Σεσούτσι σίδερο

39 Σεσούτσι σίδερο

40 Σεσούτσι σίδερο

41 Σεσούτσι σίδερο

42 Σεσούτσι σίδερο

43 Σεσούτσι σίδερο

44 Σεσούτσι σίδερο

45 Σεσούτσι σίδερο

46 Σεσούτσι σίδερο

47 Σεσούτσι σίδερο

48 Σεσούτσι σίδερο

49 Σεσούτσι σίδερο

50 Σεσούτσι σίδερο

51 Σεσούτσι σίδερο

52 Σεσούτσι σίδερο

53 Σεσούτσι σίδερο

54 Σεσούτσι σίδερο

55 Σεσούτσι σίδερο

56 Σεσούτσι σίδερο

57 Σεσούτσι σίδερο

58 Σεσούτσι σίδερο

59 Σεσούτσι σίδερο

60 Σεσούτσι σίδερο

61 Σεσούτσι σίδερο

62 Σεσούτσι σίδερο

63 Σεσούτσι σίδερο

64 Σεσούτσι σίδερο

65 Σεσούτσι σίδερο

66 Σεσούτσι σίδερο

67 Σεσούτσι σίδερο

68 Σεσούτσι σίδερο

69 Σεσούτσι σίδερο

70 Σεσούτσι σίδερο

71 Σεσούτσι σίδερο

72 Σεσούτσι σίδερο

73 Σεσούτσι σίδερο

74 Σεσούτσι σίδερο

75 Σεσούτσι σίδερο

76 Σεσούτσι σίδερο

77 Σεσούτσι σίδερο

78 Σεσούτσι σίδερο

79 Σεσούτσι σίδερο

80 Σεσούτσι σίδερο

81 Σεσούτσι σίδερο

82 Σεσούτσι σίδερο

83 Σεσούτσι σίδερο

84 Σεσούτσι σίδερο

85 Σεσούτσι σίδερο

86 Σεσούτσι σίδερο

87 Σεσούτσι σίδερο

88 Σεσούτσι σίδερο

89 Σεσούτσι σίδερο

90 Σεσούτσι σίδερο

91 Σεσούτσι σίδερο

92 Σεσούτσι σίδερο

93 Σεσούτσι σίδερο

94 Σεσούτσι σίδερο

95 Σεσούτσι σίδερο

96 Σεσούτσι σίδερο

97 Σεσούτσι σίδερο

98 Σεσούτσι σίδερο

99 Σεσούτσι σίδερο

100 Σεσούτσι σίδερο

101 Σεσούτσι σίδερο

102 Σεσούτσι σίδερο

103 Σεσούτσι σίδερο

104 Σεσούτσι σίδερο

105 Σεσούτσι σίδερο

106 Σεσούτσι σίδερο

107 Σεσούτσι σίδερο

108 Σεσούτσι σίδερο

109 Σεσούτσι σίδερο

110 Σεσούτσι σίδερο

111 Σεσούτσι σίδερο

112 Σεσούτσι σίδερο

113 Σεσούτσι σίδερο

114 Σεσούτσι σίδερο

115 Σεσούτσι σίδερο

116 Σεσούτσι σίδερο

117 Σεσούτσι σίδερο

118 Σεσούτσι σίδερο

119 Σεσούτσι σίδερο

120 Σεσούτσι σίδερο

121 Σεσούτσι σίδερο

122 Σεσούτσι σίδερο

123 Σεσούτσι σίδερο

124 Σεσούτσι σίδερο

125 Σεσούτσι σίδερο

126 Σεσούτσι σίδερο

127 Σεσούτσι σίδερο

128 Σεσούτσι σίδερο

129 Σεσούτσι σίδερο

130 Σεσούτσι σίδερο

131 Σεσούτσι σίδερο

132 Σεσούτσι σίδερο

133 Σεσούτσι σίδερο

134 Σεσούτσι σίδερο

135 Σεσούτσι σίδερο

136 Σεσούτσι σίδερο

137 Σεσούτσι σίδερο

138 Σεσούτσι σίδερο

139 Σεσούτσι σίδερο

140 Σεσούτσι σίδερο

141 Σεσούτσι σίδ



Ler atentamente as instruções antes de utilizar os equipamentos de proteção individual. Consultar o responsável pela segurança ou um superior hierárquico relativamente ao vestuário adequado às necessidades de trabalho específicas. Guardar estas instruções cuidadosamente para consultá-las a qualquer momento.



Consultar a etiqueta do vestuário para informações sobre os regulamentos correspondentes. Todas estas peças de vestuário cumprem o Regulamento (UE) 2016/425.

CATEGORIA II

EN ISO 13688:2013

Vestuário de proteção (ver etiqueta).

Requisitos gerais: A norma especifica os requisitos gerais de desempenho em termos de ergonomia, inocuidade, designação do tamanho, envelhecimento, compatibilidade e marcação de vestuário de proteção.



- A = Altura recomendada
- B = Circunferência tórax recomendada
- C = Circunferência cintura recomendada
- D = Interior da perna recomendada

EN ISO 13688:2013

Tamanho Disponível e Opções: Para a cintura e o tórax consultar a tabela dos tamanhos. Estas peças de vestuário foram criadas para garantir o conforto mesmo quando utilizadas por cima de roupa.



EN ISO 20471:2013+A1:2016

Vestuário de alta visibilidade

Vestuário abrangido por esta nota informativa cumpre todos os requisitos essenciais de saúde e segurança do Regulamento (UE) 2016/425 (Regulamento Europeu sobre Equipamento de Proteção Individual) e cumpre as especificações das normas europeias, sendo adequado para a utilização abaixo indicada: NAO é adequado para qualquer outra utilização não mencionada. O vestuário de alta visibilidade consegue sinalizar visualmente a presença do utilizador. Vestuário a ser utilizado em condições de baixa visibilidade em qualquer situação de luz do dia e à luz dos faróis dos veículos na escuridão. A visibilidade é proporcionada pelo forte contraste entre o vestuário e o fundo do ambiente em que o vestuário é visto e por reflexos das superfícies de materiais de alta visibilidade.

O X indica a classe:

Visibilidade	Superfície de material fluorescente	Superfície de material refletor
Classe 1 - Nível mínimo	0,14 m ²	0,10 m ²
Classe 2 - Nível intermediário	0,50 m ²	0,13 m ²
Classe 3 - Nível elevado	0,80 m ²	0,20 m ²

Conteúdo da etiqueta: Consultar a etiqueta do vestuário para mais detalhes.

Limitações de uso (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Fechar sempre o vestuário. Manter limpo. Se as propriedades de alta visibilidade desta peça de vestuário forem comprometidas, sujas ou contaminadas, substituir por uma nova. Esta peça de vestuário é adequada para ser utilizada durante todo o dia de trabalho e não contém substâncias tóxicas, cancerígenas ou mutagénicas prejudiciais para a saúde. Não se conhece qualquer reação alérgica devida ao contacto da pele com esta peça de vestuário. Não tentar converter vestuário danificado. O vestuário não deve ser alterado com etiquetas ou marcas adicionais. O vestuário deve ser utilizado apenas para a sua utilização específica.

Desempenho de acordo com a norma EN 343:2019

Existem 4 classes de resistência à Permeabilidade à água «WP» e 4 classes de Resistência ao Vapor de Água «Ret». A classe 4 é a classe mais alta e a peça de vestuário é mais resistente e mais respirável do que a classe 3. Por exemplo «WP» classe 3 possui uma resistência à permeabilidade à água >13000 Pa.

3 A classe "Ret" 1 possui um valor > 40 mPaW. A utilização contínua dos EPI depende principalmente da Resistência ao Vapor de Água, da temperatura do ambiente circundante e do tipo de atividade realizada durante o horário de trabalho. De acordo com a norma EN 343:2019, este EPI é da classe 3/1. "X" refere-se ao teste opcional de impacto com gotas de fervura elevada (rain tower) na peça de vestuário acabada. "X" indica que a peça não foi testada. A seguir estão algumas dicas não vinculativas que sugerem um tempo em minutos para o uso contínuo de EPI:

Temperatura ambiente de aprox. 20 °C, tempo de utilização MAX 60' Temperatura ambiente de aprox. 20 °C, tempo de utilização MAX 75' Temperatura ambiente de aprox. 15 °C, tempo de utilização MAX 100' Temperatura ambiente de aprox. 10 °C, tempo de utilização MAX 240' Temperatura ambiente de aprox. 5 °C, nenhum limite de tempo de utilização

Etiquetas de lavagem: Consultar a etiqueta do vestuário para os detalhes de lavagem correspondentes.

Temp. máx. 30°C	Não tratar com lixivia	Secar na vertical no interior	Não passar a ferro	Não limpar a seco
Temp. máx. 40°C	Não secar na máquina	Secagem numa superfície plana na sombra	Passar a ferro a temperaturas baixas	Pode ser limpado a seco
Temp. máx. 60°C	Pode secar na máquina a temperaturas baixas	Passar a ferro a temperaturas moderadas	Passar a ferro a temperaturas moderadas	

A fita ou as etiquetas reflectoras não devem ser passadas a ferro.

Consultar a etiqueta no que se refere ao número recomendado de lavagens.

O número de lavagens a que o vestuário é submetido não é o único fator de deterioração da peça de vestuário. A vida útil da peça de vestuário depende do tipo de uso, limpeza, armazenamento, etc. As peças de vestuário devem ser substituídas quando deixarem de garantir níveis ótimos de proteção, ex.: 1. O número máximo de lavagem é atingido. 2. O material está danificado ou rasgado. 3. Índice de reflectividade está degradado.

Aviso: se presentes, pala e capuzinho podem servir de proteção.

Armazenamento: Não guardar o vestuário em locais sujeitos à luz solar direta. Manter as peças de vestuário em lugares secos e limpos.

Pós-venda: o fornecedor não será responsável pelo vestuário cujas etiquetas tenham sido ignoradas, estragadas ou retiradas.

Eliminação: Se a peça de vestuário nunca foi contaminada por substâncias ou produtos específicos, pode ser eliminada como resíduo têxtil normal ou de acordo com as disposições legais em vigor para resíduos especiais.



Carefully read the instructions before using safety products. Consult the safety manager or your superior regarding clothing suited to specific working requirements. Carefully keep these instructions so that you can consult them at any time.



Refer to the garment label for information on the corresponding standards. All these garments comply with the Regulation (EU) 2016/425.

CAT. II

EN ISO 13688:2013

Protective clothing (see label).

General requirements: The standard specifies the general performance requirements for ergonomics, harmlessness, size designation, aging, compatibility and marking of protective clothing.



- A = Recommended height
- B = Suggested chest circumference
- C = Suggested waist circumference
- D = Suggested inside leg measurement

EN ISO 13688:2013

Available Size and Choice: Refer to the size table for the waist and chest fit. These garments have been created to ensure comfort even if worn over other garments.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 High-visibility clothing.

The garments covered by this information note comply with the essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425 (European Regulation on personal protective equipment) and meet the specifications contained in the European standards and are suitable for the use listed below; they are NOT suitable for all uses not mentioned. High-visibility garment able to visually indicate the presence of the user. Garment visible in low visibility conditions during daylight situations in the field of vehicle handling in darkness. Visibility provided by the strong contrast between the clothing and the area background in which the garment is seen and by the presence of large areas of high-visibility materials. The X indicates the class.

EN ISO 20471:2013+A1:2016

	Visibility	Area of fluorescent material	Area of retro-reflective material
Class 1	Minimum level	0,14 m ²	0,10 m ²
Class 2	Intermediate level	0,50 m ²	0,13 m ²
Class 3	High level	0,80 m ²	0,20 m ²

Label contents: Refer to the garment label for further details.

Limitations of use (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Always wear the garment buttoned up. Keep it clean. Should the high visibility properties of this garment be compromised, soiled or contaminated, replace the garment with a new one. This garment is suitable to be used for the entire working day and does not contain toxic, carcinogenic or mutagenic substances that may adversely affect health in any other sense.

There is no known allergic reaction due to contact of this garment with the skin. Do not attempt to repair damaged garments. The garments should not be altered with additional labels or markings. The garments should only be used for their specific purpose.

Performance for EN 343:2019

There are 4 classes for Water Penetration Resistance «WP» and 4 classes for Water Vapour Resistance «Ret». The class 4 is referring to the higher class and the garment will be more water resistant and more breathable than class 3. For example «WP» class 3 has a water penetration resistance >13000 Pa. The «Ret» class 1 has a value class 3 > 40 mPaW.

The continuous use of the PPE depends mainly on the Vapour Water Resistance, outside envelope temperature and time of use and also on the working time. According to the norm EN 343:2019 this PPE

X ready-made garment "X" means garment is not tested.

The following non-binding recommendations give a time indication in minutes for continuative use of the PPE.

EN 343:2019

Environment: Temperature of about 25 °C, wearing time MAX 60'. Environment: Temperature of about 20 °C, wearing time MAX 75'. Environment: Temperature of about 15 °C, wearing time MAX 100'. Environment: Temperature of about 10 °C, wearing time MAX 240'. Environment: Temperature of about 5 °C, wearing time NO LIMITS.

Washing labels: Refer to the garment label for the corresponding washing instructions.

Max. temp. 30°C	Do not bleach	Hang dry inside	Do not iron	Do not dry clean
Max. temp. 40°C	Do not tumble dry	Dry on a flat surface in shade	Warm iron	Dry clean
Max. temp. 60°C	Tumble dry low		Hot iron	

Do not iron catadioptric reflecting tape or labels.

Refer to the label for the recommended number of washes.

The number of times the garment is washed is not the only factor that determines garment deterioration. The garment life depends on the type of use, cleanliness, storage, etc. The garments should be replaced when they can no longer guarantee optimal protection levels, e.g. 1. The maximum number of washes has been reached. 2. The material is damaged, worn or torn. 3. The reflectivity index has degraded.

Warning: if a visor and hood are present, they can provide protection.

Storage: Do not store the garments in places subject to direct sunlight. Keep the garments in dry and clean places.

After-sales: The supplier is not responsible for garments whose labels have been ignored, blemished or removed.

Disposal: If the garment has never been contaminated with particular substances or products, it should be disposed of in compliance with the legislative regulations in force for special waste.



Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar productos de seguridad. Consulte al responsable de seguridad o a un cargo superior acerca de las prendas adecuadas a las exigencias del trabajo específico. Guarde estas instrucciones en un lugar adecuado para poder consultarlas en cualquier momento.



Consulte la etiqueta de la prenda para obtener información acerca de las normativas correspondientes. Todas estas prendas están conformes con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/425 CAT. II

EN ISO 13688:2013

Ropa de protección (véase la etiqueta).

Requisitos generales: La norma especifica los requisitos generales de rendimiento en cuanto a ergonomía, inocuidad, designación de talla, envejecimiento, compatibilidad e identificación de la ropa protectora.



A = Altura recomendada
B = Medida de tórax recomendada
C = Medida de cintura recomendada
D = Medida del interior de la pierna recomendada

EN ISO 13688:2013

Tallas disponibles y surtido: Se deben consultar las diferentes medidas para la cintura y el tórax en la tabla de tallas. Estas prendas se han diseñado para garantizar el confort y también para su uso sobre otras prendas.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Ropa de alta visibilidad.

La ropa objeto de esta nota informativa cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2014/682 (Reglamento Europeo de Equipos de Protección Individual) y con las especificaciones contenidas en las Normas Europeas y es adecuada para el uso que se indica a continuación: NO es adecuada para todos los usos no mencionados. Prenda de alta visibilidad capaz de señalizar visualmente la presencia del usuario. Prenda para llevar en condiciones de baja visibilidad en cualquier situación de luz diurna y a la luz de los faros de los vehículos en la oscuridad. La visibilidad viene dada por el fuerte contraste entre las prendas y el fondo del entorno en el que se ve la prenda y por la presencia de grandes superficies de materiales de alta visibilidad.

La X indica la clase:

	Visibilidad	Superficie de material fluorescente	Superficie de material retroreflectante
Clase 1	Nivel mínimo	0,14 m ²	0,10 m ²
Clase 2	Nivel intermedio	0,50 m ²	0,13 m ²
Clase 3	Nivel alto	0,80 m ²	0,20 m ²

Contenido de la etiqueta: Consulte la etiqueta de la prenda para obtener más información.

Limitación de uso (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Lleve la prenda abrochada en todo momento. Mantenga limpia la prenda. Si se viesen comprometidas las propiedades de alta visibilidad de esta prenda, o si se ensuciaso o contaminase, se deberá sustituir la prenda por otra nueva. Esta prenda es apta para su uso durante toda la jornada laboral y no contiene sustancias tóxicas, cancerígenas ni mutágenas que puedan suponer un perjuicio para la salud. No se conoce ninguna reacción alérgica debida a la contacto de la piel con esta prenda. No intentar reparar las prendas dañadas. Las prendas se deben modificar con etiquetas o marcados suplementarios. Las prendas solo se deben utilizar para su uso previsto.

Prestaciones para EN 343:2019

Hay 4 clases de resistencia a la penetración del agua «WP» y 4 clases de resistencia a la retención del vapor de agua «Ret». La clase 4 es la clase más alta y la prenda es más resistente y más transpirable que la clase 3.

Por ejemplo, «WP» clase 3 tiene una resistencia a la penetración del agua ≥ 13000 Pa. «Ret» clase 1 tiene un valor de 40 Pa/Pa·W. El uso continuo de EPI depende principalmente de la resistencia al vapor de agua. La temperatura del ambiente circundante y el tipo de actividad desarrollada durante la jornada laboral. De acuerdo con la norma EN 343/2019, este EPI es de clase 3/1. «X» se refiere al ensayo opcional de impacto con gotas de alta energía (rain tower) en la prenda acabada. «X» indica que la prenda no se ha sometido a ensayo.

A continuación se presentan algunos consejos no vinculantes que sugieren un tiempo expresado en minutos para el uso continuo del EPI.

Temperatura ambiente de unos 25°C, tiempo de uso MÁX. 60' Temperatura ambiente de unos 30°C, tiempo de uso MAX. 45'


Temperatura ambiente de unos 15°C, tiempo de uso MAX. 100'

Temperatura ambiente de unos 10°C, tiempo de uso MAX. 240'



Temperatura ambiente de unos 5°C, ningún límite de tiempo de uso

EN 343:2019

3 X



Etiquetas de lavado: consulte la etiqueta de la prenda para conocer los detalles relativos al lavado.



Las bandas o etiquetas de reflexión catódrica no se deben planchar.

Consulte la etiqueta para saber cuál es el número de lavados recomendados.

El número de lavados al que se somete la prenda no es el único factor de degradación posible. La duración de la vida útil de la prenda depende del tipo de uso, su limpieza, almacenamiento, etc. Las prendas se deben sustituir cuando ya no puedan garantizar los niveles óptimos de protección, por ejemplo, 1. Cuando se alcance el número máximo de lavados. 2. Cuando el material sufra daños, desgaste o roturas. 3. Cuando se reduzca el Índice de reflectancia.

Advertencia: si estuviesen presentes, es posible utilizar la visera y la capucha a modo de protección.

Almacenamiento: Las prendas no se deben colocar en lugares que reciban la luz directa del sol. Las prendas se deben guardar en sitios secos y limpios.

Posventa: El proveedor no se hará responsable de las prendas cuyas etiquetas hayan sido ignoradas, desfiguradas o quitadas.

Eliminación: Si la prenda nunca se ha contaminado con sustancias o productos concretos, deberá eliminarse como desecho textil normal, de lo contrario deberán respetarse las disposiciones legislativas vigentes para residuos especiales.



Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem produktów uważnie przeczytać instrukcję. Skonsultować się z kierownikiem działu bezpieczeństwa lub z przełożonym w sprawie odpowiedniej odzieży roboczej i wymogów specjalnych. Starannie przechowywać te instrukcję tak, by można z nich skorzystać w dowolnym momencie.



Informacje dotyczące odpowiednich przepisów normatywnych znajdują się na etykiecie odzieży. Cela odzież spełnia wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/425 KAT. II

EN ISO 13688:2013

Ubranie ochronne (patrz etykiety).

Wymagania ogólne: Norma określa ogólne wymagania dotyczące ergonomiczności, nieszkodliwości, określania rozmiaru, stanienia się, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej.

EN ISO 13688:2013

A = Zaleczana wysokość
B = Suggerowany obwód tułowia
C = Suggerowany obwód pasa
D = Suggerowana wewnętrzna długość nogawki



EN ISO 13688:2013

Odzież ochronna zatrzymana jest zasadniczymi wymogami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa zarządzanego (ZMZ) (UE) 2016/425 (Europejski Rozporządzenie) w sprawie odzieży ochronnej indywidualnej, spełniającego wymagania europejskie. Odzież ochronna nie odpowiada do zastosowań wymienionych poniżej: NIE jest natomiast odpowiednia dla wszystkich niewymienionych zastosowań. Odzież ochronna widocznością, która może wizualnie sygnalizować obecność użytkownika. Odzież do noszenia w warunkach słabiej widoczności w każdej sytuacji w świetle dziennym oraz w świetle reflektorów samochodowych w ciemności. Widoczność jest zapewniona dzięki silnemu kontrastowi pomiędzy odzieżą aitem ochroną, w którym odzież jest widziana oraz obecności dużych powierzchniowych materiałów o wysokiej widoczności. X oznacza klasę:

	Widoczność	Obszar materiału fluorescencyjnego	Obszar materiału odblaskowego
Klasa 1	Pozycja minimalny	0,14 m ²	0,10 m ²
Klasa 2	Pozycja pośredni	0,50 m ²	0,13 m ²
Klasa 3	Pozycja wysoki	0,80 m ²	0,20 m ²

Treść etykiety: Dodatkowe informacje znajdują się na etykiecie odzieży.

Ograniczenia użytkowe (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Zawsze nosić odzież zatrzymaną. Utrzymywać ją w czystości. Jeżeli odczyt dużej widoczności odzieży zostałaby uszkodzone, zawsze należy ją naprawić. Ta odzież nadaje się do użycia przez cały dzień roboczy i nie zawiera substancji toksycznych, rakotwórczych, mutagenicznych, które mogłyby oddziaływać szkodliwie na zdrowie w jakimkolwiek innym zakresie. Nie jest znana żadna żadna skończa reakcja alergiczna w wyniku kontaktu z ta odzieżą. Nie próbować naprawiać uszkodzonej odzieży. Ubrania nie powinny być modyfikowane dodatkowymi etykietami lub znakami firmowymi. Odzież powinna być wykorzystywana tylko do specjalistycznego zastosowania.

Wydajność do EN 343:2019

Istnieją 4 klasy odporności na przenikanie wody «WP» oraz 4 klasy odporności na parę wodną «Ret». Klasa 4 to klasa najwyższa, a odzież jest mocniejsza i bardziej odrydzająca niż klasa 3. Na przykład «WP» klasa 3 ma odporność na przenikanie wody z 13000 Pa. «Ret» klasa 1 wynosi > 40 mPa/W.

Ciągle użytkowanie SOI zależy głównie od odporności na parę wodną, temperatury otoczenia i rodzaju działalności wykonywanego w godzinach pracy. Zgodnie z normą EN 343:2019 niniejszy SOI zależy do klas 3/1. „X” odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami o dużej energii (rain tower) w gotowej odzieży. „X” oznacza, że test oporcionalny nie został przetestowany. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'

Temperatura otoczenia ok. 20°C, czas użytkowania MAX. 75'

Temperatura otoczenia ok. 15°C, czas użytkowania MAX. 100'

Temperatura otoczenia ok. 10°C, czas użytkowania MAX. 240'

Temperatura otoczenia ok. 5°C, nieograniczony czas użytkowania

EN 343:2019

3 X

1 X

1 X odnosi się do oporcionalnego testu na udzielenie kropelami ad goccioladze o dużej energii (rain tower) w capo finito. „X” oznacza, że odzież nie została przetestowana. „X” oznacza, że kapo non è stato testato. Ponizej znajdują się kilka niewiążących waszków, których sugerują czas wyrażony w minutach zalecany do ciągłego użytkowania SOI.

Temperatura otoczenia ok. 25°C, czas użytkowania MAX. 60'



Les instruksjonene nøyde for bruk av personlig verneutstyr. Kontakt sikkerhetsansvarlige eller nærmeste overordnede om klesplaggene egnet til spesifikke arbeidsbehov. Ta vare på disse instruksjonene for å konsultere dem ved en senere anledning.



Se etiketten på klesplagget for informasjon om tilsvarende forskrifter. Disse klesplaggene er i samsvar med forordning (EU) 2016/425.
KATEGORI II

EN ISO 13688:2013

Vernetøy (se etterkant).

Generelle krav: Standarden spesifiserer de generelle ytelseskravene for ergonomi, hårhetsløft, størelsesbetegnelse, aldring, kompatibilitet og merking av verneekspert.



- A = Anbefalt høyde
- B = Anbefalt brystmål
- C = Anbefalt livmål
- D = Anbefalt innvendig benbredde

EN ISO 13688:2013



Tilgjengelig størrelse og valg: Passformen i liv og bryst skal bestemmes ut fra størrelsestabellen. Disse klesplaggene er fremstilt for å sikre komfort selv ved bruk utenpå andre klesplagg.

EN ISO
20471:2013
+A1:2016**Plagg med høy synlighet iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016**

Plaggene som dekkes av denne informasjonsmerkanden, oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i forordning (EU) 2016/425 (europisk forskrift om personlig verneutstyr) og oppfyller spesifikasjonene i de europeiske standardene, samt er egnet for brukten listet opp nedenfor; de er IKKE egnet for noen bruk som ikke er nevnt. Plagg med høy synlighet som visuelt kan indikere brukeren tilstedevedrørende. Plagg som skal bruktes under dørlige siktforhold i enhver dagslyslutusjon, og i lys av billykten i merket. Synlighet tilveibringes av den sterke kontrasten mellom plaggene og områdets bakgrunn som plagget sees i, og av tilstedevedrørenes av store områder med høy synlighetsmateriale.

X indikerer klassen:

	Synlighet	Område med fluorescerende materialer	Område med retroreflekterende materialer
Klasse 1	Minimum nivå	0,14 m ²	0,10 m ²
Klasse 2	Mellomnivå	0,50 m ²	0,13 m ²
Klasse 3	Høy/nivå	0,80 m ²	0,20 m ²

Etiketts innhold: Se etiketten på klesplagget for ytterligere detaljer.**Bruksbegrensning (EN ISO 20471:2013+A1:2016):**

Klesplagget må alltid være fastspent. Holdes rent. Klesplagget må skiftes ut hvis det er ikke lengre er svært synlig pga. tuking, skitt eller annen tilsteling. Dette klesplagget er egnet til bruk for hele arbeidstiden, og inneholder ikke giftige, kreftframkallende eller mutagene stoffer som på noen måte kan ha en negativ innvirkning på helsen. Ingen allergisk reaksjon på grunn av hudkontakt med dette klesplagget er kjent. Ikke prøv å reparere ødelagte klesplagg. Klesplaggene må ikke endres med påklistrede etiketter eller merker. Klesplaggene bør bare brukes til spesielt formål.

Ytelse for EN 343-2019

Det er 4 klasser for vannpenetrationsmotstand «WP», og 4 klasser for vanndampmotstand «Ret». Klasse 4 refererer til den høyere klassen og plagget vil være mer vannrett og mer pustende enn klasse 3. For eksempel «WP» klasse 3 har en vannpenetrationsmotstand $\geq 13000\text{ Pa}$. «Ret» klasse 1 har en verdi på $< 40\text{ mPa/W}$. Kontinuerlig bruk av PVU avhenger hovedsakelig av dampvarmmotstand, omgivelsestemperatur og typisk aktivitet i arbeidstiden. iht. norm EN 343:2019 er dette PVU av klasse 3/1. X* henviser til den valgrikteste metoden med hoyenergi-dräper (regntørn) på det ferdigstilte plagget. «X» indikerer at plagget ikke er testet.

Følgende ikke-bindende anbefalinger gir en tidsangivelse i minutter for kontinuerlig bruk av PVU.

Omgivelsestemp.: på ca. 25 °C, brukstid MAKS 60'.
Omgivelsestemp.: på ca. 20 °C, brukstid MAKS 75'.
Omgivelsestemp.: på ca. 15 °C, brukstid MAKS 100'.
Omgivelsestemp.: på ca. 10 °C, brukstid MAKS 240'.
Omgivelsestemp.: på ca. 5 °C, brukstid INGEN GRENSEN.

Vaskelapper: Se etiketten på klesplagget for tilsvarende vaskedetaljer.

Maks temp. 30°C	Taker ikke klorbleking	Henges til tork innendørs	Må ikke strykes	Renses
Maks temp. 40°C	Må ikke torkes i torketrommel	Tørk på flat overflate i skyggen	Kan strykes på middeltemperatur	Må renses
Maks temp. 60°C	Kan torkes i torketrommel på lav temperatur		Kan strykes på høy temperatur	

Refleksbåndet eller -etikettene må ikke strykes.

Se etiketten for anbefalt maks antall vask.

Antall vask er ikke den eneste faktoren som påvirker klesplaggagens forringelse.

Klesplaggens varighet avhenger av bruk,rensing, oppbevaring, osv.

Klesplaggene må skiftes ut når de ikke lengre kan garantere optimalt vernenivå, f.eks. i følgende tilfeller: 1. Maks antall vask er oppnådd. 2. Materialen er ødelagt, slett eller revet. 3. Refleksjonsindeksen er forringet.

Advarsel: Hvis finnes, kan visir og lue også være en del av verneutstyr.

Oppbevaring: Ikke legg klesplaggene i direkte sollys. Oppbevar klesplaggene på et tørt og rent sted.

Eierskål: Leverandøren er ikke ansvarlig for klesplagg hvis etiketter har blitt oversett, ødelagt eller fjernet.

Kassering: Hvis plagget aldri har blitt forurenset med bestemte stoffer eller produkter, kan det kasseres som vanlig tekniskavfall; ellers må du følge lovbemelmessene for spesialavfall.



Enne turvatoodete kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Valides konkreetse töö jaoks sobivaid ohutusriideid konsulteerige ohutuse eest vastavate personalitöötaja või ülemusega. Hoidke käesolev kasutusjuhend alles, et saaksite vastavalt vajadusele seda kasutada.



Kontrollige turvariuite siitidel sidalduvut infot vastavate normatiividte kohta. Kõik rõivad vastavad määraus (EL) 2016/425 nõuetele.
KATEGORIA II

EN ISO 13688:2013

Kaitserietus (vaata märgistust).

Üldnõuded Standardis on määratletud kaitserietusse ergonomika, kahjustus, suuruse tühistuse, vananemise, ühilduvuse ja märgistuse üldised toimeained.



- A = Pikkus
- B = Rinnauhembõöt
- C = Võõrbõembõöt
- D = Saäre siseküljeplikkus

EN ISO 13688:2013

Olemasolevad suurused ja valik: vöö- ja riinuõhembõödub sobivuseks kontrollige suuruste tabelit. Rõivaste mugavus on tagatud ka teiste riiste peal kandes.

EN ISO
20471:2013
+A1:2016**EN ISO 20471:2013+A1:2016 Körghäntavusega märgurietus.**

Selle teatiseiga hõlmatakud rõivased vastavad määraus (EL) 2016/425 (Euroopa määraus isikutevahendite kohta) sätestatud olustile tervise- ja ohutusvahende ning Euroopa standardites sisalduvate spetsifikaatsioonide ja sobivad allpool loetelud kasutusotstarvete jaoks; need EI sobi kõigi kasutusotstarvete jaoks, mida pole nimetatud. Körghäntavusega rõivased, mis võimaldab kasutaja hoiakohale visuaalselt näidata. Rõivaseesse, mida tuleb kanda vähese nähtavusega tingimustes mistahes päevavalgusega olukorras ja pimeduses sõudeti esitludel valguses. Nähtavuse tagab suur kontrast lietuse ja laia tausta vahel, milles rõivaseesse on nähtav, ning suure nähtavusega materjalidega alade olemasolu. X näitab klassi:



EN 343:2019

Nähtavus	Fluoresteeriva materjali pindala	Helkmaterjali pindala
Klass 1 Minimaalne tase	0,14 m ²	0,10 m ²
Klass 2 Keskmise tase	0,50 m ²	0,13 m ²
Klass 3 Kõrge tase	0,80 m ²	0,20 m ²

Märgistuse sisu: kontrollige rõivastite siiti täiendava info saamiseks.**Kasutuspiirangud (EN ISO 20471:2013+A1:2016):**

Kasutades rõivastat tömmata luuk alati kiini. Hoida puhtana. Kui rõivaeseme körghäntavuse rekvisiidid on kulumud või märdunud, vahetada rietus uuest vastsu. Rõivastest võltsi kasutada terve tööpäeva jooksul ja see ei sisalda mürsigiseid, kantsegeroosideid ega muutungeid ainest, mis võiksid tervist mingil mojudatada. Eli ole infot ühegi allergiajuhtumi kohta, mis tuleneks käesolevate riiteid kontaktihinna pinnapääl. Purunenud rõivaid mitte parandada. Rõivaid ei tohi muuta kasutades lisämärke või märgistusi. Rõivaid võltsi kasutada vaid ettenähtud eesmärgil.



EN 343:2019

Technilised omadused vastavalt standardile EN 343:2019

Vetekindluse «WP» jaoks on 4 klassi: 4. klass tähendab kõrgemat klassi ning rõivas on suurema veekindluse ja parema hingamisega kui 3. klass. Nälites «WP» 3. klassi veekindlus on $\geq 13000\text{ Pa}$. «Ret» 1. klassi väärtus on $> 40\text{ mPa/W}$. Isikutevahendite pidev kasutus sõltub peamiselt aurakülastusest, väliskeskonna temperatuurist ja vett läbi osloomust. Standardi EN 343:2019 kohaselt vastavad need isikutevahendite klassile 3/1. X* vitabi valmistuste väljatööstuse tugevate sademete (vihmarot) käes. «X» tähendab, et toodet on teostatud testimist. Järgmiselt mittesidusadatud soovitustest nääfavad isikutevahendite pideva kasutuse ega minutites.

Keskonna temperatuur $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, kandmisega MAX 60'. Keskonna temperatuur $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, kandmisega MAX 75'. Keskonna temperatuur $15\text{ }^{\circ}\text{C}$, kandmisega MAX 100'. Keskonna temperatuur $10\text{ }^{\circ}\text{C}$, kandmisega MAX 240'. Keskonna temperatuur $5\text{ }^{\circ}\text{C}$, kandmisega PIIRANGUD POLE.

Hooldusmärgistus: Kontrollida rõivaste site õige hoolduse läbiviimiseks.

EN 343:2019

Veepesu max 30°C
 Pleegamine keelatud

Veepesu max 40°C
 Trummelkuivitus keelatud

Veepesu max 60°C
 Trummelkuivitus madal temperatuuril

Rippikuivitus sisetingimustes
 Triikimine keelatud

Tasapinnal kuivatamine varjus
 Triikimine madal temperatuuril

Triikimine keskmisel temperatuuril

Keemiline puhasust keelatud
 Keemiline puhasust labutud

Helkuriba ja helkmärgistuse tagasisepakandavat optilist osta ei ole lubatud triikiida. Kontrollida soovitatud pesukordade arvu märgistussüldi. Pesukordade arv ei ole ainus rõivaseesse kulumise põhjus. Rõiva kasutusisse sõltub kasutusest, puhasustest, ladustumisest, jne. Rõivat tuleb asendada kui optimalne ohutustasust ei ole enam garantieeritud, näiteks 1. maksimalne labutad pesukordade arv on ületatud, 2. materjal on vigastatud, kulumud või rebenedunud. 3. helkuri tagasisepakandus on kahjustunud.

Hoitoat: Kaitseprillide ja kapuutsi olemasolus kasutada neid ohutuse eesmärgil.

Ladustamine: ärge jätkake riideid otseks pääkesevälguse käite. Hoidke riideid kuivas ja puhtas kohas.

Järelturg: Tarnija ei vastuta riite eest, mille märgistusinfot on eiratud, märgistus on rikutud või eemaldatud.

Utiliseerimine: Kui rõvas pole kunagi saastunud määratletud ainetel või toodetega, võib selle utiliseerida harilikku tektiliijätme, muul juhul järgige eriüjätmee puudutavaid õiguslikeks eeskirjuk.



Lue ohjeet oman turvallisuusette vuksi huolellisesti ennen turvatuotteiden käyttöä. Pyydä turvallisuusvastavalta tai esimieheltä tietoja erityisiin työvaatimuksiin sopivista vaatteesta. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti, jotta voi etsiä niistä tietoja tarvittaessa.



Katso asiaankuuluvaa lainsäädätöä koskevia tietoja vaatteen merkinnöistä. Nämä vaatteet ovat asetuksen (EU) 2016/425 mukaisia.

LUOKKA II

EN ISO 13688:2013

Suojaavatustus (katso merkinnät).

Yleiset vaatimusketut: Standardi määritää yleiset laatuvaatimukset ergonomialle, vaarattomuudelle, kokonaiskuolleelle, kulumiselle, yhteensopivuudelle ja suojaavaiteiden merkinnölle.



EN ISO 13688:2013

- A = Suosittelu korkeus
- B = Suosittelu rinnan ympärys
- C = Suosittelu yyötörön ympärys
- D = Suosittelu jalani sisämitta

Saatavilla oleva koko ja valinta: Istuvuus vyötörön ja rintakehän kohdalla tulee tarkistaa kokotaulukon mukaan. Nämä vaatteet on kehitetty takaamalla mukavuus myös muiden vaatteiden päälle pukeutua.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 – huomiovaatteet.

Nämä tiedot ovat merkityksellisiä ja soveltuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/425 (henkilösuojaimista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus) olemassa olevien terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisia, täytävä eurooppalaisten standardien vaatimukset ja soveltuvalt alla tulevihin käytöntarkoituksiin mitä EU:n kaikkien sellaisissa käytöntarkoituksissa, joita tässä ei ole mainittu. Käytäjän näkyvyttä parantaan huomioidaan. Vaate on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa näkyvyys on huono pääväljässä, jo heijastamaan ajoineuvion alovaloista tulevaa valoa pimeässä. Näkyvyttä parantavat vaatteet laajat, hyvin näkyvästä materiaalista kootut pinnat sekä suhteellisen kovat vaatteet ja sen taustalla näkyvän alueen välillä. X viittaa luokkaan:

EN ISO
20471:2013
+A1:2016

	Näkyvyys	Fluoresoivan materiaalin pinta-ala	Heijastavan materiaalin pinta-ala
Luokka 1	Vähimmäistaso	0,14 m ²	0,10 m ²
Luokka 2	Keskiläso	0,50 m ²	0,13 m ²
Luokka 3	Korkea taso	0,80 m ²	0,20 m ²

Merkitöiden sisältö: Katso lisätietoja vaatteiden merkinnöistä.

Käytössä koskevat tiedot (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Käytä vaatetta aina kiinnitynnyti. Pitää vauva puhtaana. Jos vaatteet erittäin näkyväksi tekevät ominaisuudet heikkenevät, likaantuvat tai haurantuvat, vaihda vaate uuteen. Tämä vaate soveltuu koko työpäivän kestävään käyttöön. Se ei sisällä myrkkyisiä, tai syöpää tai perimän muutoksia vyötäröihin aiheuttaa ainetta tai mittaan muita ainetta, jotka saatavat aiheuttaa terveyshaittoja. El tunnettuu vaatteet ihokosketuksesta aiheutuneita allergisia reaktioita. Älä yritys korjata vahingotuotteita vaatteella. Vaatteet ei tule muuttua lisäämällä niihin tarroja tai lisämérkinjöitä. Vaatteita tulee käyttää ainoastaan niille suunniteltuun tarkoitukseen.

Standardin EN 343:2019 mukainen suorituskyky.

Varoitus: Vaatteet ovat olemassa 4 luokkaa ja 4 luokkaa yesiöhyyryn pitävyydestä «Ret». Luokka 4 on kaikkein korkein, ja vaate on luokkaa 3 kestävämpi ja hengittävämpi. Esimerkiksi luokan 3 vedenpitävyys «WP» on >1000 Pa. Luokan 1 «RET»-arvo on >40 mPa/W. Henkilö suoritajan jatkova käyttö riippuu pääasiallisesta yesiöhyyrystä, ympäristöstä lämpötilasta ja työajan puitteesta suoritustoista tehtävästä. Normin EN 343-2019 mukaan tämän henkilösuojauksen luokka on 3/1. "X" tarkoittaa polullepiin vaatteiden valinnaista testausta suurenreagensilin pisariloin (vesipisariilisti), "X" tarkoittaa, että vaatteella ei ole testattu. Seuraavassa on annettu joitakin ohjeisia alkoja henkilösuojauksien jatkuvalle käytölle. Ympäristön lämpötila noin 25 °C, käyttööä enintään 60 minuuttia Ympäristön lämpötila noin 20 °C, käyttööä enintään 75 minuuttia Ympäristön lämpötila noin 15 °C, käyttööä enintään 100 minuuttia Ympäristön lämpötila noin 10 °C, käyttööä enintään 240 minuuttia Ympäristön lämpötila noin 5 °C, eli käytööän rajoitusta

Pesumerkinnät: Katso pesuhoevitteen vaatteiden merkinnöistä.

 Lämpötila enintään 30°C	 Valkaisu kielletty	 Ripustuskulvaus säästötilossa	 Siltisy kielletty	 Kuivapesu kielletty
 Lämpötila enintään 40°C	 Rumpukuivaus kielletty	 Kuivaus vaakatasossa varjossa	 Siltisy keskilämpötilassa	 P Vesipesu kielletty
 Lämpötila enintään 60°C	 Varovalinen rumpukuivaus (sleinö lämpötila)		 Siltisy korkeassa lämpötilassa	

Heijastusnauhaa tai heijastavia merkintöjä ei saa siilitää.

Katso pesujen suositusti enimmäismäärää merkinnöistä.

Vaatteelle suoritetut pesujen määrää ei ole ainoasta tekijä, joka lyhentää vaatteiden käytöntöä. Vaatteet käytöltä riippuu käytöstä, pudistustekosta, säilytyksestä jne. Vaatteet tullee vaihtaa uusiin, kun ne eivät enää takaa optimista suojaustasoa, esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: 1. Pesujen maksimimäärää on saavutettu. 2. Materiaali on vahingoittunut, kulumut tai reventyn. 3. Heijastusvaihtoeindeksi on heikentyntä.

Varoitus: jos vaatteeseen sisältyy visiini tai huppu, niillä saattaa olla suojavaa tehtävä.

Säilytys: Alä säilytä vaatteita suoraan auringonvalossa. Säilytä vaatteita kuivassa ja puhtassa tilassa.

Myynnin jälkeen: Jälleenmyyjä ei vastaa tuoteesta, joiden merkinnät on jätetty huomiollaksi, turmittu tai poistettu.

Hävittäminen: Jos vaatteet eivät koskaan liikaantu tietysti aineista tai tuotteesta, se voidaan hävittää normaalien vaatejätteiden mukana. Muussa tapauksessa tulee noudataa erikoisjätteitä koskevia voimassa olevien lakimääräyksiä.



Lees de instructies aandachtig door voordat u veiligheidsproducten gebruikt. Raadpleeg de verantwoordelijke voor de veiligheid of directe chef over de geschikte kleding voor specifieke werkbehoeften. Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat u ze te allen tijde kunt raadplegen.



Zie het label van het kledingstuk voor informatie over de betreffende voorschriften. Al deze kledingstukken voldoen aan EU-Verordening 2016/425.
CAT. II



- A = Aanbevolen lengte
- B = Aanbevolen borstomvang
- C = Aanbevolen talle
- D = Aanbevolen binnenbeenlengte

EN ISO 13688:2013

EN ISO 13688:2013 Beschermende kleding (zie label).

Algemeen vereisten: De norm bepaalt de algemene prestatieverwachtingen wat betreft ergonomie, gevarenloosheid, aanduiding van de maat, veroudering, compatibiliteit en markering van beschermende kleding.

Beschikbare maat en keus: De pasvorm voor taille en borst moet betrekking hebben op de maattabel. Deze kledingstukken zijn ontworpen om comfort te bieden, wél wanneer ze over andere kleding worden gedragen.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Kleding met hoge zichtbaarheid.

De kleding beschreven in dit informatieveeldeel is in overeenstemming met de fundamentele vereisten inzake veiligheid en gezondheid van de EU-Verordening 2016/425 (Europese verordening betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen) en beantwoordt aan de specificaties vermeld in de Europese normen en is geschikt voor het hierna vermelde gebruik. Het is NIET geschikt voor alle toepassingen die niet vermeld worden. Kleding met hoge zichtbaarheid, die de aanwezigheid van de drager visueel kan signaleren. Kleding moet dragen om op te vallen in een donker omgeving. De zichtbaarheid moet worden gegeven door het sterke contrast tussen de kleding en de achtergrond of van de omgeving waarin de kleding gezien wordt, en door de aanwezigheid van grote zones met materialen met hoge zichtbaarheid. De X geeft de klasse aan:

	Zichtbaarheid	Zone met fluorescent materiaal	Zone met reflecterend materiaal
Klasse 1	Minimum niveau	0,14 m ²	0,10 m ²
Klasse 2	Midden niveau	0,50 m ²	0,13 m ²
Klasse 3	Hog niveau	0,80 m ²	0,20 m ²

Labelinhoud: Zie het label van het kledingstuk voor meer informatie.

Beperking van het gebruik (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Draag het kledingstuk altijd vastgoed. Houd het schoon. Vervang het kledingstuk door een nieuw kledingstuk als zijn eigenschappen voor goed zicht worden aangesteld, veruield of verontreinigd. Dit kledingstuk is geschikt voor gebruik gedurende de gehele werkdag en bevat geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen die de gezondheid op andere wijze kunnen schaden. Er zijn geen allergische reacties bekend als gevolg van huidcontact met dit kledingstuk. Probeer beschadigde kleding niet te repareren. Kleding mag niet worden veranderd met extra labels of merken. Kledingstukken mogen alleen voor hun specifieke doel worden gebruikt.

Prestaties volgens EN 343:2019

Er bestaan 4 klassen voor de weerstand tegen waterpenetratie "WP" en 4 klassen voor de weerstand tegen waterdamp "Ret". Klasse 4 is de hoogste klasse, en het kledingstuk moet resisteren en meer ademen dan Klasse 3. "WP"-klasse 3 heeft bijvoorbeeld een weerstand tegen waterpenetratie ≥ 1300 Pa. "Ret"-klasse 1 heeft een waarde > 40 mPa/W. Continu gebruik van het PBM hangt in hoofdzaak af van de weerstand tegen waterdamp, van de omgevingstemperatuur en van het type uitgeoefende activiteit tijdens de werken. Volgens de norm EN 343-2019 behoort dit PBM tot klasse 3/1. "X" verwijst naar de optionele Impacttest die druppeltjes met grote energie (rain tower) op het afgewerkte kledingstuk. "X" geeft de kans op deelverlies. Klasse 3 heeft een aantal niet-bindende tips een helderspanne voor uitgedrukt in minuten, voor het continu gebruik van het PBM.

Omgevingstemperatuur van circa 25 °C, MAX, gebruiksduur 60'
Omgevingstemperatuur van circa 20 °C, MAX, gebruiksduur 75'
Omgevingstemperatuur van circa 15 °C, MAX, gebruiksduur 100'
Omgevingstemperatuur van circa 10 °C, MAX, gebruiksduur 240'
Omgevingstemperatuur van circa 5 °C, geen limiet voor de gebruiksduur

Waslabels: Zie het label van het kledingstuk voor de bijbehorende wasdetails.

 Max Temp. 30°C	 Niet bleken	 Hangend binnen drogen	 Niet strijken
 Max Temp. 40°C	 Niet drogen in trommeldroger	 Plat drogen in schaduw	 Lauwwarm strijkijzer
 Max Temp. 60°C	 Drogen in trommeldroger op lage temperatuur	 Droog reinigen	 Warm strijkijzer

Reflecterende banden of labels mogen niet gestreken worden.

Raadpleeg het label voor het aanbevolen aantal wasbeurten. Het aantal wasbeurten dat het kledingstuk ondergaat, is niet de enige oorzaak van de kwaliteitsvermindering van het kledingstuk. De levensduur van het kledingstuk is afhankelijk van het gebruik, de reiniging, de opslag, enz. Kledingstukken moeten worden vervangen wanneer zij niet langer optimale beschermingsniveaus kunnen bieden, bijv. 1. Het maximale aantal wasbeurten is bereikt. 2. Het materiaal is beschadigd, versleten of gescheurd. 3. De reflectie-index is verslechterd.

Waarschuwing: indien aanwezig, kunnen het vizier en de kap van het beschermende type zijn.

Opslag: Bewaar kleding niet op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht. Bewaar de kledingstukken op een droge en schone plek.

Aftersales: De leverancier is niet aansprakelijk voor kleding waarvan de labels zijn genegeerd, misvormd of verwijderd.

Verwijdering: Als het kledingstuk nooit verontreinigd is geweest met een bepaald stof of een bepaald product, kan het worden verwijderd als normaal textielafval; anders dient u zich te houden aan de geldende wettelijke bepalingen voor specifiek afval.



Пред да ги користите безбедностните производи, внимателно прочитајте ги упатствата. Консултирайте се со менторот за безбедност или со вашиот претпоставен во врска со облеката што е соодветна на специфичните работни услови. Внимателно чувајте ги овие упатства за да може да се консултирате со нив во секое време.



Погледнете ја етикетата на облеката за информации во врска со соодветните стандарди. Сите овие облеки се во согласност со Регулативата (ЕУ) 2016/425.

CAT. II

EN ISO 13688:2013

Защитна облека (вид ја етикетата).

Општи Барања: Стандартот ги специфицира општите барања за изведба за ergonomija, безбедноста, онзицата на големината, старешенето, компатилноста и обележувањето на заштитната облека.



EN 13688:2013

A = Препорачана висина

B = Предложен обем на градите

C = Предложен обем на струкот

D = Предложен димензији на внатрешниот дел од нозете и обележувањето на заштитната облека.

Достапна големина и избор: Погледнете во табелата со димензии за големината на струкот и градите. Овие облеки се создадени за да обезбедат удобност, дури и ако се носат над други облеки.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Облека со висока видливост.

Облеката предмет на оваа информативна белешка е во согласност со основните здравствени и безбедностни барања со Регулативата (ЕУ) 2016/425 (Европска регулатива за лична заштитна облека) и е употребата ѝ е ограничена во врска со работни облеки коишто се изработени за употребата на новелата норма. НЕ е погодна за сите употреби што не се споменати. Облека со висока видливост која изгледува може да го сигнализира присуството на корисникот. Облека која се носи во услови на слаба видливост во каква било ситуација на дневна светлина и при осветлувањето од светла на возила во темнина. Видливостта се овозможува со синтетички контраст помеѓу облеката и позадината на околноката во која се гледа облеката и со присуството на големи површини со материјали со висока видливост. X ја означува класата:

EN ISO 20471:2013+A1:2016

+A1:2016

+



Видливост	Површина на флуоресцентен материјал	Површина на ретро-рефлексијски материјал
Класа 1 Минимално ниво	0,14 m ²	0,10 m ²
Класа 2 Средно ниво	0,50 m ²	0,13 m ²
Класа 3 Високо ниво	0,80 m ²	0,20 m ²

Содржина на етикетата: Погледнете ја етикетата на облеката за понатамошни детали.

Ограничувања за употребата (EN ISO 20471:2013+A1:2016)

Секоја посебна е ограничена за конкретна. Чувайте ја чистота. Доколку се користат на високата видливост на оваа облека бидат компромитирани, извалкани или контаминирани, заменете ја облеката со нова. Оваа облека е погодна да се користи во текот на целиот работен ден и не содржи точкочки, кангерончи или мутагенски супстанции што може негативно да влијаат врз здравјето во која ќе биде друга смисла. Нема позитивна алеришка реакција поради контакт со оваа облека со кожата. Но обидувајте се да не поправате облеките. Облеките не треба да се менуваат со дополнителни етикети или онзици. Облеките треба да се користат само за нивната специфична намена.

Перформанси за EN 343:2019

Постојат 4 класи за Отпорност на пенетрација на вода "WP" и 4 класи за Отпорност на водена пареа "Ret". Класата 4 се однесува на повисоката класа и облеката ќе биде поиздржлива на вода и попропуштава на воздух од класата 3.

На пример, "WP" од класа 3 има отпорност на пенетрација на вода $\geq 13\ 000\ Pa$. "Ret" од класа 1 има вредност $\geq 40\ mPa\cdot s$. Продолжителната употреба на опремата за лична заштита зависи главно од отпорноста на вода и на времето на пенетрација и типот на активноста во време на работата. Согласно нормата EN 343:2019, операците за лична заштита се од класа 3/1. "X" се однесува на опционалниот тест за удар со капки со висока енергија (rain tower) на горниот дел од облека. X означува дека делот од облеката не е тестиран.

Следниве обновувачки пропорции даваат временска индикација во минути за континиуирана употреба на опремата за лична заштита.

Надворешна температура од околу 25 °C, време на носење: MAKС. 60 мин.

Надворешна температура од околу 15 °C, време на носење: MAKС. 75 мин.

Надворешна температура од околу 10 °C, време на носење: MAKС. 100 мин.

Надворешна температура од околу 5 °C, време на носење: НЕОГРАНИЧЕНО.

Етикети за перење: Погледнете ја етикетата на облеката за соодветните упатства за перење.

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X

EN 343:2019

3
1
X



Priės naudodami saugos produktus, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Pasikonsultuokite su saugos vadovu arba aukštėsnes pareigas einančiu asmeniu dėl drabužių, atitinkančiu specifinius darbo reikalavimus. Rūpestingai pasidėkite šias instrukcijas taip, kad bet kada galėtumėte jas peržiūrėti.



Pažvelkite į drabužio etiketę dėl informacijos apie atitinkamus standartus.

Visi šie drabužiai atitinka reglamentą (ES) 2016/425.

II KATEGORIJA

EN ISO 13688:2013

Apsauginių drabužių (žr. etiketę).

Bendrieji reikalavimai: Standartas nurodo apsauginių drabužių ergonomikos, nepavojingumo, dydžio žymens, išlaikymo, sudeinamumo ir šeškinimo bendruosis veiklos reikalavimus.



- A = Rekomenduojamas ūgis
- B = Siūloma klubų apimtis
- C = Siūloma juosmens apimtis
- D = Siūlomas vidinės kojos dalių matmuo

EN ISO 13688:2013

Galimas dyslis ir pasirinkimai Juosmens ir krūtinės dydžius rasite dydžių lentelėje. Šie drabužiai sukurta siekiant užtikrinti komfortą net iš dėvinti virš kitų drabužių.



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Gerai matomata apranga.

Šiam informaciniams priešnės nurodyta apranga atitinka pagrindinius Reglamento (ES) 2016/425 (Europos asmeninių apsaugos priemonių reglamento) svetainės ir saugos reikalavimų ir atitinka Europos standartų specifikacijas toliau nurodyti paskirčiai: ji NETINKA jokiui nenurodytai paskirčiai.

Gerai matomas drabužis padeda naudotojui išsiškirti iš aplinkos. Drabužis skirtas dėvėti prasto matomumo saligomis diena ir automobilinės žibintų šviesoje naktį. Matomumą užtikrina ryškūs aprangos kontrastas su drabužio aplinka ir didelės gero matomumo medžiagos dalyse.

X nurodo klase:

	Matomas	Fluorescinė medžiaga	Šviesos atspindinė medžiaga
1 klasė	Minimalus lygis	0.14 m²	0.10 m²
2 klasė	Vidutinis lygis	0.50 m²	0.13 m²
3 klasė	Aukštasis lygis	0.80 m²	0.20 m²

Etiketėje pateikiamą informaciją Jei reikia daugiau išsamios informacijos, pažvelkite į drabužio etiketę.

Naudojimo aprūpoinimai (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Visada dėvėkite užsegtaus drabužių. Laikykitės švaro. Jei itin gerai matomas drabužio detalės būty pažeistos, suteptos arba užterštos, pakiektis drabužių naujai. Šis drabužis tinkamai naudoti visa darbo diena, jo sudėtyje nėra tokinių, kancerogeninių ar mutageninių medžiagų, galinčių kiltą neigiamai poveikiai sveikatai. Nėra žinoma, kad dėl šio drabužio kontakto su oda kiltu alerginė reakcija. Nebandykite laisvai pažesti drabužių. Drabužių naturetūrų būti keičiamai priedant papildomų etiketę arba ženklinant. Drabužių turi būti naudojami tik pagal specialią jų paskirtį.

Ekspluatacinės savybės pagal EN 343:2019

Yra 4 atsparumo vandens skverbių (WP) klasės ir 4 atsparumo vandens garams (R) klasės. 4 klasė yra aukštessniųjų klasės, tad tokis drabužis bus atsparėsinius vandeniu ir laidesnių orui, nei 3 klasės apdara.

Pavyzdžiui, 3 klasės WP pasižymi ≥ 13000 Pa atsparumu vandens skverbių, 1 klasės „R“ pasižymi > 40 mPa/V reikšmėmis. Nuolatinis AAJ naudojimui daugiausiai priklausuoja nuo atsparumo vandens garams, lauko aplinkos temperatūros ir darbo metu atlikiamos veiklos tipo. Remiantis EN 343:2019 standartu, ši AAJ yra 3/1 klasės. „X“ nurodo pasirinkiminių smūgių bandymą, kurio metu didelės energijos išleidžiama (lietus bokštai) krinta arba užbaigta drabužių „X“ nurodo, kad drabužiai dar neįsibandyti. Tolesnėse neprivalomose rekomendacijose patiekiamos nuolatiniai AAJ naudojimo laiko nurodymas minutemis.

Aplinkos temp. siekių maždaug 25 °C, MAKs. dešėjimo laikas – 60 min.

Aplinkos temp. siekių maždaug 20 °C, MAKs. dešėjimo laikas – 75 min.

Aplinkos temp. siekių maždaug 15 °C, MAKs. dešėjimo laikas – 100 min.

Aplinkos temp. siekių maždaug 10 °C, MAKs. dešėjimo laikas – 240 min.

Aplinkos temp. siekių maždaug 5 °C, dešėjimo laikas NERIBOJAMAS.

Skalbimo etiketės: Atitinkamais skalbimo instrukcijas rasite drabužio etiketėje.

Maks. temp. 30°C Nebaliinti

Džiovinti pakabinus patalpose

Nelyginti

Nevalytį sausuoju būdu

Maks. temp. 40°C Nedžiovinti būgninėje žirklyje

Džiovinti patiesi ant plokštumos pavésyje

Lyginti nustaciųs aukštą temperatūrą

Valytį sausuoju būdu

Maks. temp. 60°C Džiovinti būgninėje žirklyje nustaciūs žemos temperatūras

Džiovinti patiesi ant plokštumos pavésyje

Lyginti nustaciųs aukštą temperatūrą

Valytį sausuoju būdu

Neiginkite katadropinės šviesos atspindinčios juostelės ar etikečių.

Rekomenduojama skalbinių skatinai etikečių skatinai.

Drabužių skalbiniai skatiniai nėra vienintelis faktorius, apibrėžiantis jo kokybę suprastėjimą.

Drabužių nusidėvėjimas priklauso nuo naudojimo būdo, švarumo, laikymo ir kt.

Drabužių turėti būti pakiekti, kai nebegali garantuoti optimalaus apsaugos lygio, pvz., 1. Pasielktas maksimalus skalbiniai skatiniai. 2. Medžiaga yra pažeista, nusidėvėjusi ar suplystu. 3. Atspindžio rodiklis sumėgė.

Ispėjimas: Jei antreivis ir grotuvais yra, jie gali apsaugoti.

Spėjimai: Nenaliykite drabužių tiesioginių saulės spinduliu apšviestose vietose. Padėkite juos sausieje ir švarioje vietoje.

Po pardavim: Tiekėjas nėra atsakingas už drabužius, kurių etiketėmis nebuvod vadovautasi, jie buvo sugadintos ar pasalintos.

Įsimetimas: Jei drabužis niekada nebuvė užterštas specifiniams medžiagoms ar produktais, jis turi būti išsiestas kaip prastos tekstilių atliekos; kitu atveju reikia vadovautis teisės aktų nuostatomis, taikomomis specialiosioms atliekomis.

Notified Body no. 0493 - CENTEXBEL

Technologiepark 7 - BE 9052 Gent - Belgium



Pažiūrijo pročiati upute prije uporabe sigurnosnih proizvoda. Obratiti se osobi koja je odgovorna za sigurnost ili svom nadređenom u vezi prikladne odjeće prema zahtjevima specifičnog posla. Bržno čuvati ove upute radi njihovog čitanja u bilo kojem trenutku.



Osloniti se na etiketu odjevnog predmeta za informacije o odgovarajućim propisima. Sva ova odjeća je sukladna Uredbi (EU) 2016/425.

CAT. II



- A = Preporučena visina
- B = Predloženi opseg prsa
- C = Predloženi opseg struka
- D = Predložena mjera unutrašnjeg dijela noge

EN ISO 13688:2013

Raspoloživa veličina i izbor: Za prilagodljivost mjeru odjeće za struk i prsa osloniti se na tablicu s mjerama. Ovi su odjevni predmeti izrađeni u cilju osiguranja udobnosti čak i kada se nose iznad druge odjeće.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Odjeća visokog stupnja vidljivosti.

Oprema obuhvaćena ovom informativnom bilješkom u skladu su je osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 (Evropska uredba o osobnoj zaštitnoj opremi) i zadovoljava tehničke uvjete obuhvaćene europskim standardima te je prikladna za uporabu navedenu u nastavku: NJE: prikladna za sve namjene koje nisu spomenute. Oprema visokog stupnja vidljivosti kod koji vidi ukazuje na prisutnost rukovatelja. Oprema za nošenje u uvjetima slike vidljivost u bilo kojoj situaciji dnevne svjetlosti i svjetlosti prednjih svjetala vozila u tami. Vidljivost se omogućuje snažnim kontrastom između opreme i pozadine okruženja u kojem je oprema vidljiva te prisutnosti velikih područja materijala visokog stupnja vidljivosti.

Slovom X označuju se razred:



EN ISO 20471:2013+A1:2016
+A1:2016

	Vidljivost	Područje fluorescenčnog materijala	Područje retroreflektirajućeg materijala
Razred 1	Najniža razina	0.14 m²	0.10 m²
Razred 2	Srednja razina	0.50 m²	0.13 m²
Razred 3	Vrhunska razina	0.80 m²	0.20 m²

Sadržaj etikete: Osloniti se na etiketu odjevnog predmeta za informacije o odgovarajućim propisima.

Ograničenja pri uporabi (EN ISO 20471:2013+A1:2016)

Odjiveni predmeti se uvjek mora nositi zakopčani. Dizajn etikete. Ako se odlike visoke vidljivosti ovog odjevnog predmeta ne mogu dobiti u potpunosti, zadržati ih je u skladu s propisima o zaštitnoj opremi za užoravaju tijekom cijelog radnog dana i ne raspodjeliti, kancerogene, mutagene tvari koje mogu negativno utjecati na zdravlje u bilo kojem drugom smislu. Nije poznata nijedna alergijska reakcija prouzročena dodirom ovog odjevnog predmeta s kožom. Ne pokušavati popraviti oštećene odjevne predmete. Ojeđe se ne smije mijenjati dodatnim etiketama ili oznakama. Ojeđe se treba koristiti isključivo iz njegove posebne namjene.

Svojstva za normu EN 343:2019

Potvrđeno 4 klasa za otpornost na prodribo vode „WP“ i 4 klasa za otpornost na vodenu paru „Ret“. Klasa 4 je najviša klasa i odjevni je predmet otporniji i ima veću transpiraciju od klase 3. Primerice, „WP“ klasa 3 ima otpornost na prodribo vode ≥ 13000 Pa. „Ret“ klasa 1 ima vrijednost > 40 Pa·m. Kontinuirana uporaba OZO-a ovisi primarno o otpornosti na vodenu paru, temperaturi okoline i vrsti aktivnosti koja se izvršava tijekom radnog vremena. U skladu s normom EN 343:2019 ova OZO propada klasa 3/1. Znakom „X“ označava se dodatno testiranje učinka kapicica visoke energije (kisni vodik) na odjevni predmet u završnom obliku. Znakom „X“ označava se da odjevni predmet nije dobro pravljivo.

EN 343:2019

U nastavku se neobvezujem preporukama predlaže vrijeme izraženo u minutama za kontinuiranu uporabu OZO-a:

Temperatura okoline od otprilike 25 °C, vrijeme uporabe MAKs. 60'
Temperatura okoline od otprilike 20 °C, vrijeme uporabe MAKs. 75'
Temperatura okoline od otprilike 15 °C, vrijeme uporabe MAKs. 100'
Temperatura okoline od otprilike 10 °C, vrijeme uporabe MAKs. 240'
Temperatura okoline od otprilike 5 °C, nema ograničenja vremena uporabe

Etikete s uputama za pranje: Osloniti se na etiketu odjevnog predmeta u vezi odgovarajućih detalja o pranju.

Temp. Max 30°C	Ne izbjeljivati	Sušiti objeseno na unutrašnju stranu	Ne glaćati	Kemijsko čišćenje dozvoljeno
Temp. Max 40°C	Ne sušiti u sušilici	Sušenje u sjeni na ravnoj površini	Mlako glaćalo	P
Temp. Max 60°C	Sušiti u sušilici na niskim temperaturama		Toplo glaćalo	

Trake ili etikeće koje provode refleksiju se ne smiju glaćati.

Osloniti se na etiketu u pogledu preporučenog broja pranja. Broj pranja kojima je podržan odjevni predmet nije jedini čimbenik trošenja odjevnog predmeta.

Vrijek trajanja odjevnog predmeta ovisi o vrsti uprade, čišćenju, sklađenju, itd.

Odjevni predmeti bi se trebali zamjeniti kad više ne mogu jasnoči besprekorne razine zaštite npr. 1. Kad se dostigne najveći dopušteni broj pranja. 2. Ako je materijal oštećen, istrošen ili podoran. 3. Ako je pokazatelj refleksije smanjen.

Upozorenje: ako su prisutni, vizir i kapuljača mogu predstavljati zaštitu.

Sklađenje: Ne odlagati odjevne predmete na mjestu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti. Čuvati odjevne predmete na suhim i čistim mjestima.

Pranje: Dobavljati se neće smatrati odgovornim za odjevne predmete čije su etikete zanemarene, oštećene ili uklonjene.

Uklanjanje: Ako se nikad nije dogodilo da se odjevni predmet zagadi posebnim tvarima ili prizvodima, može se odložiti kao običan tekstilni otpad, inače se odlaže u skladu s važećim zakonskim naputcima za posebni otpad.

Notified Body no. 0493 - CENTEXBEL

Technologiepark 7 - BE 9052 Gent - Belgium

Napomena: EU Izjava o sukladnosti se može preuzeti na internet-stranicu www.payperwear.com



Figyelmesen olvassa el az utasításokat a biztonsági termékek használata előtt. Beszéljen a balesetvédelmi felelőssel vagy felettesével az adott munkavégzés követelményeinek megfelelő védőruházatról. Gondosan örizze meg ezeket az utasításokat, hogy bármikor újraolvashassa.



A ruházat címkéről tájékozódhat a vonatkozó előírásokról. Ezek a ruházatok minden megfelelnek a 2016/425 számú rendeletnek (EU).
II KAT.

EN ISO 13688:2013

Védezőítézet (láss a bevert címktől).

Általános követelmények: A szabvány meghatározza a védőruhákot, ergonómikai, ártalmatlansági, mérettelőlési, öregedési, megfelelőségi és jelölési teljesítménnyel.



- A = Javasolt testmagasság
- B = Ajánlott mellbőség
- C = Ajánlott derékbőség
- D = Ajánlott belsei lábszár hossz

EN ISO 13688:2013

Elérhető tömörítés és választás: A kényelműszerűség és mellbőség tekintetében láss a mérettáblázatot. Ezeket az öltözékeket úgy alakították ki, hogy más ruházatokra felülvéve is kényelmesen biztosítanak.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Láthatósági ruházat.

Az ennek tájékozodásban szereplő címkejelekkel a 2016/425/EU rendelettel íz egyéni védőszöközökkel szóló európai parancsnak (azaz az általános rendelettel) összhangban a szabványos és biztonsági alapvetőkönnyezéken, valamint az európai szabványokban szereplő előírásoknak, és alkalmazás az általában minden felhasználási módra, ugyanakkor NEM alkalmazás a jelen dokumentumban nem engedélyt bármilyen felhasználási módra. A viselő láthatóságának biztosítására alkalmazás láthatóságú ruházat. Kedvezőlegén látsási viszonyok között, nappali fényben és sötétben, járvímelek fényrendszerben viselendő ruházat. A láthatóság a ruházat és a viselőjének környezete közötti erős kontrasznak, valamint a fokozott láthatóságot biztosító anyagok nagy felületeknek köszönhető.

Az „X” a termékkészítőjel:



EN ISO
20471:2013
+A1:2016

Láthatóság	Fluorescens anyag felülete	Fényvisszaverő anyag felülete
1. osztály Minimális szint	0,14 m ²	0,10 m ²
2. osztály Közepes szint	0,50 m ²	0,13 m ²
3. osztály Magas szint	0,80 m ²	0,20 m ²

A címke tartalma: A ruházat címkéről tájékozódhat a további részletekről.

A használati korlátozása (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Mindig fogzásra magára a felvett ruházatot! „Tartsa meg!” Alennel ruházatot járunk. Ha minden ruházat jól láthatóságú tulajdonsága sérül, károsodik vagy beszennyeződik, cserélje a ruházatot újra. Jelen öltözék alkalmas az teljes munkanapra kerezetű történő viselésre, és nem tartalmaz rakkeltést, mutágen vagy bármilyen más értékelhetően toxikus anyagokat, amelyeket károsan hatjának az egészségre. A ruházatnak nem szabad viselni a munkaadóval való erőszakos által okozott allergia bőr reakcióhoz. Ne próbálja megjavítani a sérült ruházatot! A ruházatot nem szabad további címkeivel vagy markájával megváltoztatni. A ruházatot minden rendeltetésnek megfelelő cérra kell használni.

EN 343:2019 szabvány szerinti teljesítmény

A vízelháztartási szembeni ellenállás („WP”) tekintetében 4 osztály létezik, továbbá ugyanilyan 4 osztály a vízgőzzel szembeni ellenállás („Ret”) tekintetében. A 4. a legmagasabb osztály, mely esetben a ruhadarab erősebb és légtartószisztes, mint a 3. osztályba tartozik. Például, a „WP” tekintetében a 3. osztály vízelháztartási szembeni ellenállása ≥ 13000 Pa. Az 1. osztályban a „Ret” értéke > 40 mPa/W. Az egyéni védőszövek folymatos használata folyog a vízgőzzel szembeni ellenállástól, a különböző környezeti hőmérséklettől és a munkaidő során végzett tevékenységekkel függ. Az EN 343:2019 szabvány szerint ez az egyéni védőszövek 3/1. osztály. Az „X” nagy energiájú csecspelekkel (ún. rán tör) a késő ruhadarabon végzett ütközésekkel járul, amelynek elvégzése opcionális. Az „X” jelzés, hogy az adott ruhadarabon nem tesztek el az általában szerepelne néhány nem kotelező erejű javaslat, amelyek például a hőszigetelési irányelvben szolgálnak. A ruházatnak nem szabad használni a szigetelő folyamatos használatara vonatkozóan.

EN 343:2019

Körülbelül 25°C-os környezeti hőmérsékleten használási idő MAXIMUM 60 perc
Körülbelül 15°C-os környezeti hőmérsékleten használási idő MAXIMUM 75 perc
Körülbelül 10°C-os környezeti hőmérsékleten használási idő MAXIMUM 100 perc
Körülbelül 5°C-os környezeti hőmérsékleten, nincs használási időre vonatkozó korlát

Kezelési címke (textil-KRESZ): A mosásra kapcsolatos sajátosságokat láss az öltözéki kezelési címkején.

Legfeljebb 30 °C-on mosható		Árnyékban, függesztevő száritandó		Vegytisztítás tilos!
Legfeljebb 40 °C-on mosható		Árnyékban, fektetve száritandó		Vegyleg tisztítható
Legfeljebb 60 °C-on mosható		Középess hőmérsékletű vasalával vasalálandó		

A katadioptrikus tükröző csíkok és címeket nem szabad vasalni.

A mosásnak száma nem lehet az egészben tényező, amit a ruházat elhasználási időszakban okozza. A védőruházat eltárttává válik a használattal törésekkel, a tisztítással, tárósláttal, stb.

A védőruházatot ki kell cerellni, ha már nem bírja a szolgáltató által opálhárisztikai védelmet, pl. 1. Eléri a mosások megengedett számát. 2. Az anyag megsérül, elkopik vagy elszakad. 3. A visszatársítási mutató leromlik.

Figyelmeztetés: A napellenző és kapucni/suzukya, ha van védelmet nyújtja.

Társítja: Ne tárolja a ruházatot közvetlen napfénynek kitett helyen. A ruhákat tisztá és száraz helyen tartsa. A ruhákban található vallai felteleséget azon ruházatokról, amelyek a címeket figyelmen kívül hagyják, megrongálják vagy eltalálják.

Megsemmisítés: Amennyiben a ruhadarab korábban soha nem szennyeződött bármilyen anyagokkal vagy termékekkel, megsemmisítse hagyományos textilhulladékkel, ellenkező esetben a speciális hulladékcorvára vonatkozó előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Notified Body no. 0493 - CENTEXBEL

Technologiepark 7 - BE 9052 Gent - Belgium



Lestu þessar leiðbeiningar vandleg áður en öruggisvörur eru notaðar. Leitaðu ráða hjá öruggisstjóra eða yfirmanni þinum varðandi upplýsingar um fatnæð sem hentar ákvæðum vinngukröfum. Geymdu þessar leiðbeiningar til uppslættar síðar meir.



Kynntu þér merkimiða filkarinnar til að fá upplýsingar um viðeigandi staðla. Allar þessar filjur uppfylla skilyrði reglugerðar (ESB) 2016/425. FLOKKUR II



- A = Ráðlögð hæð
- B = Ráðlagt brjóstáhl
- C = Ráðlagt mittismál
- D = Ráðlögð mæling innanfótar

EN ISO 13688:2013

EN ISO 13688:2013

Hilförfatnæður (sjá merkimiða)

Almennar kröfur: Staðallinn tilgreinir almennar kröfur um framtíðistöðu fyrir vinnumálastöði, skádeleysi, stærðarmarkingu, aldur, samhæfi og merkingar hilförfatnæðar.

Fánalegar stærðir og snið: Kynntu þér stærðarmerfinna fyrir mittismál og bringu. Þessar filjur hafa verið settar saman til að tryggja þegindi þarfegar þær eru notaðar yfir aðrar filjur.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Vel sýnilegur fatnæður.

Flikumar sem þessar upplýsingar nái yfir uppfylla skilyrði nauðsynlegra heilsu- og öruggiskrafna reglugerðar (ESB) 2016/425 (Evropsk reglugerð um persónuhiflar) og uppfylla tækniþingarnar í evrópskum stöðlum og hentu fyrir þá notum sem er skrát hér að neðan; þær henta EKKI til allra notum sem er ekki nefti. Vel sýnilegur fatnæður gefur sýnilega til kynna að notandinn sést á staðnum. Filkunum skal klæðast í aðstæðum með litlu skyggi, við aðstæður með dagsljósi og í höfuðlösum ókuteika í myrkri. Sýnileiki fast vegna sterka andstæðum á milli fatnæðar og þess svæðisbegrunnar þar sem filkin sést og pegar mikil er um vel sýnileg efni. X gefur til kynna flokkinn:

Sýnileika	Svæði með sjállyndi efni	Svæði með efni sem endurkastar ljosi
Flokkur 1 Lágmarkstig	0,14 m ²	0,10 m ²
Flokkur 2 Millistig	0,50 m ²	0,13 m ²
Flokkur 3 Hástig	0,80 m ²	0,20 m ²

Innhald merkimiða: Kynntu þér merkimiða filjur til að fá frekari upplýsingar.

Markarnarinni á notum (EN ISO 20471:2013+A1:2016):

Akkal skal nota filkina hneppa. Hilda með henni heimini. Ef sýnilegur eiginþolmum þessar filkar er stofnað í hættu, hún verður óhrein eða mengulu, skal skipta henni ut fyrir nýja, þessi filkar hentar til notkunar allan vinnudaginn og inniheldur ekki eltrúu, krabbameisivördum eða stólkreyttandi efni sem kunna að hafa skódeleg áhrif á heilsu á einhvæm hátt. Ekki eru bekkir nein ofnámissviðbrigði fyrir snertingu þessarar filjur við hórruna. Ekki reyna að gera við skemmdar filjur. Filkunum ma ekki breytia með vildóta merkarmerkinni eða merkingun. Filkunum skal aðeins til sérstóku notkunarskyni peirra.

Afkost fyrir EN 343:2019

Baða eru 4 flokkur fyrir vatnsgufupol „WP“ og 4 flokkur fyrir vatnsgufupol „Ret“. 4. flokkur visar til hæri flokks þar sem filkin er með meira vatnspol og óndin en í 3. flokki. Til að mynda en „WP“ flokkur 3 með vatnspol 13000 Pa „Ret“ flokkur 2 er með gjöldi > 40 mPa/W. Stöðugt notkun á persónulegá hiflóðarbundinum byggir aðallega að vatnsgufuþánum, hitstigunum í landi og starfsáthónum. Samkvæmt staðlinum EN 343:2019 er þessi persónulegá hiflóðarbundur á filkunum 31. „X“ visar til vatnkvæð høggróps með orkumirkum dropum (regntum) á tilbuni klæði. „X“ gefur til kynna að hafi ekki verið prófað. Ef tilfarandi óskulindbindi tilmæli innihald tímavíðum í minnúmeri fyrir samfella notkun persónulegá hiflóðarbundarins.

Umhverfisheitur um 25°C notkunartími HAM, 60°.
Umhverfisheitur um 20°C notkunartími HAM, 75°.
Umhverfisheitur um 15°C notkunartími HAM, 100°.
Umhverfisheitur um 10°C notkunartími HAM, 240°.
Umhverfisheitur um 5°C notkunartími ENGIN TAKMÖRK.

Pvottamerkingar: Kynntu þér merkimiða filjur til að fá viðeigandi pvottamerkingar.

Ekkí strauja endurskinsband eða merkmiða.

Kynntu þér merkarmiðan til að fá upplýsingar um ráðlagðan þvottafjölda.

Sá fjöldi sem filur verið pveggir er ekki einni þátturinn í því sem ákváðar slit filkar.

Eindartímu filkurnarinnar veltur á tegund notkunar, hreinleiti, geymslu o.s.frv.

Flikur þarf að endurnýja þegar hér að tryggja ekki lengur hármarks hiflóðastig, t.d. 1. Hámarks fjöldi þvotta hefur verið náð.

2. Þarf er skemmti, sliði eða rifi. 3. Dregið hefur endur.

Aðvörun: Ef skyggi áðra hetta er til staðar geta þær veitt vernd.

Geymsla: Ekki geyma filkurnar á stórum með beinu sólarlösi. Geymdu filkumar á þurrum og hreinum stöðum.

Þjónusta vegna fárhúsar vörur: Birgirinn ber ekki ábyrgð á filum eð merkimiðar peirra hafa verið hunsadr, skemmdir með fjarlægði.

Förgun: Ef filikur hefur alreið mengast af sérstökum efnum eða vörum má farga henni sem venjulegum textillúrgangi; annars skal fylgia lagaðkvæðum um sérhæfðan úrgang.

Notified Body no. 0493 - CENTEXBEL

Technologiepark 7 - BE 9052 Gent - Belgium